

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4060080

N/REF : 11/03/2024 15H06 C:025952 I:32470
V/REF : 915035
V/Email reçu le Lundi 11/03/2024 a 15H06

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO OUEST MATHEYSINE
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

IMMEUBLE : HAUTS BRIANDS -0627
13/15/21/23 AV.ARISTIDE BRIAND
LES HAUTS BRIANDS
38600 FONTAINE

Fontaine, le 11 Juin 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 23 ARISTIDE BRIAND - LOGEMENT L201 DE M NDUNGIDI 06 16637370

MOTIF : REMPLACEMENT DU RADIATEUR DE LA CHAMBRE
RADIATEUR 80/48 ENTRAXE DE RACCORDEMENT 75 AVEC ROBINET THERMOSTATIQUE

Donneur d'ordre : M. A. HACHEMI

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT L201 DE M NDUNGIDI AU 2EME
COUPURE DU RESEAU DE CHAUFFAGE
REPLACEMENT DU RADIATEUR DE LA CHAMBRE 80X48
REPLACEMENT DU KIT DE RACCORDEMENT (CANNE ET ROBINET THERMOSTATIQUE)
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU DU RESEAU DE CHAUFFAGE ET REMISE EN ROUTE
CONTROLE ETANCHEITE ET BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

LA CHAUDIERE EST EN DEFAUT F323: PREVOIR DE FAIRE INTERVENIR LA
SOCIETE EN CHARGE DE LA MAINTENANCE
NOTRE INTERVENTION DU 25/04/2024

LE 03/05/2024 A 10H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT L201 DE M.NDUNGIDI
FUIITE SUR LES 2 ECRUS PER DN16 DU ROBINET RADIATEUR
PREVOIR LE REMPLACEMENT DES ECRUS PER DN16

LE 28/05/2024 A 15H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT L201 DE L.NDUNGIDI
REFECTION DES ECRUS PER DN 16 ET CONTROLE ETANCHEITE

OBSERVATIONS :

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4060080**ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT**

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,40	167,40
1,00	PLS600-F.P.radiateur sur devis	2	660,98	660,98
2,25	PLS1000-Heure(s) Plombier	6	48,36	108,81
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
2,00	Raccord(s) PER	6	2,78	5,56
1,00	Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU	6	20,00%	1,11
TOTAL H.T.				943,86
T.V.A. a 10,00%				94,38
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1038,24</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN