

Assainissement, Curage  
Plomberie, Recherche de fuites  
Electricité, Propreté  
24h/24 – 365j/365

**FACTURE N° 4060085**

N/REF : 29/05/2024 9H10 C:024059 I:30106  
V/REF : OSMIL805537748  
V/Email reçu le Mercredi 29/05/2024 à 9H10

SELON DEVIS N° 4050062

V/REF.IMM. 1222

IMMEUBLE : ESSENCIA  
97 RUE DES ALLIES  
3/7 AMABLE MATUSSIÈRE  
38100 GRENOBLE

SDC 'L'ESSENCIA'  
C/O FONCIA GRENOBLE  
15, RUE LESDIGUIÈRES  
B.P.343  
38013 GRENOBLE CEDEX 01

Fontaine, le 11 Juin 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 7 MATUSSIÈRE - BATIMENT C - HALL  
LOGEMENT 102 MME DI VANNI 1ER ETAGE 06 38 29 42 85  
STE IDEX : 0476033035 - SEYSSINET

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4050062 du 29/05/2024 d un montant de  
317,72€TTC

Donneur d'ordre : M. C. TROUILLET

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de  
l'immeuble.

AFFICHAGE COUPURE D'EAU CHAUDE 48H AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME VANNI AU 1ER ETAGE  
COUPURE D'EAU CHAUDE DU BATIMENT PAR LE PRESTATAIRE  
REPLACEMENT DU FLEXIBLE PAR DU PER POUR SUPPRESSION DU FLEXIBLE  
REMISE EN EAU ET CONTROLE ETANCHEITE

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

LE 10/06/24 A 15H30  
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME DI VANNI AU 1ER ETAGE L102  
CONSTAT :  
REPARATION DEFINITIVE AVEC COUPURE D'EAU CHAUDE  
REPRISE DE BOUCLAGE  
REMISE EN EAU  
VERIFICATION ETANCHEITE - OK  
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

LE 11/06/2024 A 15H15:  
APPEL DE MME DI VANNI

LA FUITE EST TOUJOURS PRESENTE DANS LE LOCAL VELO  
PREVOIR LE CONTROLE DES LOGEMENTS DU DESSUS AU 2EME / 3EME ET 4EME ETAGE

**OBSERVATIONS** : TM LCOMPTER EMAIL en CC le 11/06/24 a 15H22 cyril.trouillet@foncia.fr

TM LCOMPTER Email envoyé le 11/06/24 a 15H22 Mme F. TRUC

AH TT Email envoyé le 29/05/24 a 08H39 M. C. TROUILLET

LE 11/06/2024 A 15H15:

APPEL DE MME DI VANNI

LA FUITE EST TOUJOURS PRESENTE DANS LE LOCAL VELO

PREVOIR LE CONTROLE DES LOGEMENTS DU DESSUS AU 2EME / 3EME ET 4EME ETAGE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.  
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.  
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif       | P.U. HT |        |
|----------|-----------------------------------------|---------|--------|
| 1,00     | Travaux conformes au DEVIS en référence | 288,84  | 288,84 |
|          | TOTAL H.T. ....                         |         | 288,84 |
|          | T.V.A. a 10,00% .....                   |         | 28,88  |
|          | TOTAL T.T.C. ....En EURO                |         | 317,72 |

**Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

**FACTURE N° 4060085**