

Assainissement, Curage  
Plomberie, Recherche de fuites  
Electricité, Propreté  
24h/24 – 365j/365

**FACTURE N° 4060112**

N/REF : 14/05/2024 10H24 C:025952 I:34398  
V/REF : 917791  
V/Email reçu le Mardi 14/05/2024 a 10H24

**SOCIETE HABITATION DES ALPES  
METRO OUEST MATHEYSINE  
6 RUE SIMONE VEIL  
38170 SEYSSINET PARISET**

V/REF.IMM. 0931  
IMMEUBLE : ANDAMAN -0931  
10, RUE GENERAL MIGNOT  
38170 SEYSSINET PARISET

Fontaine, le 13 Juin 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 10 GENERAL MIGNOT - BAT A - LGT 203 - MME KETROUCI 0695406529  
M. ZEGHLAMI 0613666926  
- LOGEMENT 204 DE MME OSAGIE

MOTIF : INTERVENTION POUR RECHERCHE DE FUITE DANS LGT M. KETROUCI - L'EAU COULE  
DANS LGT. VOIR EGALEMENT LGT MR ZEGHLAMI

Donneur d'ordre : M. A. HACHEMI

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Recherche de fuite en partie privative.

LE 16/05/2024 A 12H45:  
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 203 DE MME KETROUCI  
CONSTAT DE LA FUITE TOUJOURS PRESENTE DEPUIS PLUSIEURS MOIS  
LE LOGEMENT DE M.ZEGHLAMI N'EST PAS RESPONSABLE DE LA FUITE  
IL FAUT PREVOIR LE CONTROLE DU LOGEMENT 24 CAR CELA CORRESPOND A LA  
DOUCHE QUI EST JUSTE AU DESSUS QUI FUIT  
IL Y A TOUJOURS DES TRACES DE LA FLUORESCEINE POSEE DANS CETTE DOUCHE IL  
Y A PLUSIEURS MOIS.

LE 24/05/24 A 12H45  
LOGEMENT 24 LOCATAIRE ABSENT  
LA FUITE SEMBLE ETRE ENTRE LA DOUCHE DU LOGEMENT 24 ET LE PLAFOND DE MME  
KETROUCI

LE 10/06/24 A 16H00  
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME OSAGIE  
POSE DE FLUORESCEINE JAUNE DANS LA DOUCHE  
RESSERAGE DE LA BONDE DE DOUCHE 120X90 - CARREAU 22X44  
PREVOIR REFECTION DE LA SALLE DE BAIN COMPLETE

**OBSERVATIONS** : AH LCOMPTER Email envoyé le 12/06/24 a 17H33 M. A. HACHEMI

*Assainissement, Curage  
Plomberie, Recherche de fuites  
Electricité, Propreté  
24h/24 – 365j/365*

**FACTURE N° 4060112****ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT**

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.  
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

| =====                    |                                     |      |         |               |
|--------------------------|-------------------------------------|------|---------|---------------|
| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif   | N°BT | P.U. HT |               |
| 1,00                     | PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00 | 1    | 167,40  | 167,40        |
| 1,50                     | PLS1000-Heure(s) Plombier           | 3    | 48,36   | 72,54         |
| TOTAL H.T. ....          |                                     |      |         | 239,94        |
| T.V.A. a 10,00% ....     |                                     |      |         | 23,99         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                     |      |         | <u>263,93</u> |

**Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN