

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 - 365j/365

FACTURE N° 4060119

N/REF : 12/06/2024 14H54 C:024059 I:30106
V/REF : OSMIL805612554
V/Appel du Mercredi 12/06/2024 a 14H54

SDC 'L'ESSENCIA'
C/O FONCIA GRENOBLE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01

V/REF.IMM. 1222
IMMEUBLE : ESSENCIA
97 RUE DES ALLIES
3/7 AMABLE MATUSSIÈRE
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 13 Juin 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 7 MATUSSIÈRE - LOCAL VELO

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE AU NIVEAU DU LOCAL VELO - L'EAU A ETE COUPEE PAR
IDEX - VANNE A 4M DE HAUT

Donneur d'ordre : M. C. TROUILLET

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 12/06/2024 A 16H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOCAL VELO AU RDC
INFILTRATION D'EAU AU PLAFOND DU LOCAL - FUITE SUR LE TUYAU PER DU
BOUCLAGE EAU CHAUDE AU 1ER ETAGE
CONTROLE DU LOGEMENT DU 1ER ETAGE DE MME DI VANNI -
OUVERTURE DE LA TRAPPE DE VISITE DANS LA CUISINE
OUVERTURE DU MUR ET REMPLACEMENT DE 2ML DE PER DN16 SUR BOUCLAGE EAU
CHAUD (FUITE SUR TUYAU BLEU PER AU NIVEAU DU PLAFOND)
RACCORDEMENT ET REMISE EN EAU DU BATIMENT
CONTROLE ETANCHEITE
REBOUCHAGE DU MUR EN PROVISOIRE - PREVOIR POSE D'UNE TRAPPE DE VISITE

OBSERVATIONS : TM AB EMAIL en CC le 13/06/24 a 08H53 cyril.trouillet@foncia.fr
TM AB Email envoyé le 13/06/24 a 08H53 Mme F. TRUC
AH LGESTION Email envoyé le 12/06/24 a 18H18 M. C. TROUILLET

CONSTAT: PREVOIR LE REMPLACEMENT DU BOUCLAGE EAU CHAUDE DU BATIMENT
SUR LA TOTALITE DES LOGEMENTS
NOUS POUVONS VOUS PROPOSER UN DEVIS - MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES
COORDONNEES DES LOGEMENTS AU DESSUS DE MME DI VANNI POUR RELEVÉ DES
TRAVAUX

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4060119

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12	29,12
2,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 12/06	1	70,75	194,56
0,75	H(s)2ème personnel (controle LV hauteur)	1	52,47	39,35
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,46	39,46
2,00	Metre(s) tube PER Dn16 rouge	1	3,42	6,84
2,00	Raccord(s) PER dn16	1	2,78	5,56
TOTAL H.T.				314,89
T.V.A. a 10,00%				31,48
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>346,37</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN