

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4060173

N/REF : 6/06/2024 16H15 C:025951 I:32408
V/REF : 919447
V/Email reçu le Jeudi 06/06/2024 à 16H15

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0169
IMMEUBLE : LES JONQUILLES -0169
7-18, RUE CHENEVIERE
PASSAGE DES GRUBINS/LE ROUTOIR
38240 MEYLAN

Fontaine, le 19 Juin 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 13 CHENEVIERE - PARTIE COMMUNE GAINTE TECHNIQUE ENTRE LE 1ER ET LE
2EME ETAGE
M.IFRENE - LOGT L201 - 06 95 57 16 07

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE RECHERCHE DE FUITE

Donneur d'ordre : M. J. QUERIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 07/06/24 A 10H00
INTERVENTION DEPUIS LE PLACARD TECHNIQUE DANS LES PARTIES COMMUNES DU
1ER ETAGE
INFILTRATION D'EAU DANS LE PLAFOND CAUSEE PAR UNE FUITE AU 2EME ETAGE
FUITE EN DALLE SUR L'ALIMENTATION EAU FROIDE DU LOGEMENT L201 2EME
ETAGE
LE LOCATAIRE A REFUSE LE CONTROLE DE SON LOGEMENT ET RELEVÉ DEVIS
DU PASSAGE EN APPARENT

LE 13/06/2024 A 13H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT L201 AU 2EME ETAGE DE M.IFRENE
CONTROLE DU RESEAU EAU FROIDE/EAU CHAUDE APRES COMPTEUR DEPUIS LE
PLACARD TECHNIQUE DANS LES PARTIES COMMUNES
FUITE EN DALLE SUR LE RESEAU - PREVOIR PASSAGE EN APPARENT SUR 45ML
DE MULTICOUCHE DN16 ET DN20 ENTRE LE PLACARD TECHNIQUE DES PARTIES
COMMUNES ET LE LOGEMENT (CUISINE/CHAUDIERE/SALLE DE BAIN ET WC)
PREVOIR POSE D'UNE VANNE EAU FROIDE DANS LE LOGEMENT

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 18/06/24 à 17H15 M. J. QUERIN

AH LGESTION Email envoyé le 13/06/24 à 15H25 M. J. QUERIN

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4060173

PREVOIR PASSAGE EN APPARENT 10ML MULTICOUCHE DN20 ET 35ML
MULTICOUCHE DN16 DEPUIS LE PLACARD TECHNIQUE JUSQU'AU LOGEMENT AVEC
RACCORDEMENT A LA CUISINE, CHAUDIERE, SALLE DE BAINS ET WC
POSE D'UNE VANNE EAU FROIDE DANS LE LOGEMENT
4 TRAVERSEES DE CLOISON - TRAVERSEE MUR BETON

MERCI DE NOUS ACCORDER CES TRAVAUX

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,40	167,40
1,50	PLS1000-Heure(s) Plombier	2	48,36	72,54
TOTAL H.T.				239,94
T.V.A. a 10,00%				23,99
TOTAL T.T.C.En EURO				263,93

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

FACTURE N° 4060173