

FACTURE N° 4060187

N/REF : 6/06/2024 11H50 C:024888 I:34373

V/Email reçu le Jeudi 06/06/2024 a 11H50

CITYA DAUPHINE IMMOBILIER

**23 RUE HOCHÉ
38000 GRENOBLE**

IMMEUBLE : LA PONATIERE
11 RUE DANIELLE CASANOVA
38130 ECHIROLLES

Fontaine, le 21 Juin 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 11 CASANOVA-4EME ETG - MME ROBERTO 0753759843 (ATTENTION PERSONNE ENCEINTE FIN DE TERME)
LOGT SINISTRANT : 5EME ETG DE MME CHAPELARD (EN VENTE VOIR MR DAMMERS 0608432891 POUR CLE)

MOTIF : INTERVENTION POUR RECHERCHE DE FUITE DANS LOGEMENT AU 4EME -
IL FAUDRAIT EGALEMENT VERIFIER LA COLONNE

Donneur d'ordre : Mme A VOLATIER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 11/06/2024 A 15H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.ROBERTO AU 4EME ETAGE 1ERE A DROITE
TAUX D'HUMIDITE FAIBLE MAIS ANCIENNES TRACES D'INFILTRATIONS AU PLAFOND
ACCES AU LOGEMENT DU DESSUS IMPOSSIBLE - OCCUPANT ABSENT

LE 12/06/2024 A 09H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.CHAPELARD AU 5EME ETAGE
CONTROLE DES ELEMENTS SANITAIRES
AUCUNE FUITE VISIBLE
PRESENCE D'UN JOINT SILICONE DE LA BAIGNOIRE EN TRES MAUVAIS ETAT
TAUX D'HUMIDITE SOUS LA BAIGNOIRE: 50%
PREVOIR LA REFECTION DU JOINT SILICONE DE LA BAIGNOIRE
MISE EN EPREUVE EAU FROIDE ET EAU CHAUDE DEPUIS LES COMPTEURS - ABSENCE DE BAISSSE DE PRESSION
POSE DE COLORANT ROUGE DANS LA SALLE DE BAIN, WC ET CUISINE
LE COLORANT N'EST PAS RESSORTI
PREVOIR REFECTION DES JOINTS SANITAIRE DE LA SALLE DE BAIN

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 20/06/24 a 15H15 Mme A VOLATIER

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 11/06	1	70,75		141,50
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 12/06	2	70,75		176,87
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,46		39,46
3,00	Dose(s) de FLUORESCINE	2	11,70		35,10
1,00	Mise en oeuvre pompe a épreuve	2	16,68		16,68
TOTAL H.T.					438,73
T.V.A. a 10,00%					43,87
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>482,60</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN