

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4060286

N/REF : 3/06/2024 11H12 C:025952 I:32463
V/REF : 919266
V/Email reçu le Lundi 03/06/2024 à 11H12

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO OUEST MATHEYSINE
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0608
IMMEUBLE : MARAT -0608
4-10/10BIS, RUE JOSEPH BERTOIN
38600 FONTAINE

Fontaine, le 28 Juin 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLEE 8 BERTHOIN-LGT L402-MME TAORMINA 0684833456
MME MEDINA 0615993786 AU DESSUS
MOTIF : INTERVENIR POUR UNE RECHERCHE DE FUITE -
VOIR SI MR TAORMINA A L'ETAGE DU DESSUS EST CHEZ LUI
Donneur d'ordre : M. A. HACHEMI

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 04/06/2024 A 15H45:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME MEDINA
INFILTRATIONS DANS LE COULOIR ET LE MUR DE LA CUISINE
AVANT TRAVAUX DE REHABILITATION - PAS DE PROBLEME

CONTROLE DU LOGEMENT 402 DE MME TAORMINA
MISE EN EPREUVE DU RESEAU EAU FROIDE - BAISSSE DE PRESSION IMPORTANTE
PREVOIR PASSAGE EN APPARENT EAU FROIDE/EAU CHAUDE SUR 52ML EN
MULTICOUCHE
7 TRAVERSEES DE MUR
SE RACCORDER SUR LA CHAUDIERE

LE 25/06/2024 ET 26/06/2024 A 08H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME TAORMINA
PASSAGE EN APPARENT DES RESEAUX D'EAUX SUR 48ML EN MULTICOUCHE DN16
ET 12ML EN MULTICOUCHE DN20
REMISE EN EAU ET CONTROLE ETANCHEITE
REBOUCHAGE DES TROUS AU PLATRE

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 28/06/24 à 11H55 M. A. HACHEMI
AH LGESTION Email envoyé le 06/06/24 à 16H33 M. A. HACHEMI

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4060286**MERCI DE NOUS ACCORDER CES TRAVAUX****ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT**

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,40	167,40
60,00	PLS401-F.P.Tuyaut.apparente cuivre/Ml	4	41,85	2511,00
TOTAL H.T.				2678,40
T.V.A. a 10,00%				267,84
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>2946,24</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN