

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4060291

N/REF : 24/06/2024 7H54 C:024059 I:27328
V/REF : OSMIL805655414
V/Email reçu le Lundi 24/06/2024 à 7H54

**SDC 'LA PORTE DE L'OUEST'
C/O FONCIA ALPES DAUPHINE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

V/REF.IMM. 700
IMMEUBLE : LA PORTE DE L'OUEST
2 a 30 AVENUE RHIN ET DANUBE
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 30 Juin 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : ALLEE 2-30 AVENUE RHIN ET DANUBE
GARAGE NORD E2,D17,D18,D19 / POUR LOCALISATION

MOTIF : SUR PLACE MONSIEUR HERRMANN 06 41 47 69 65
CONTACTER DAVID LAMOUREUX 06 31 49 24 58 SUR PLACE
: INTERVENIR POUR REFIXER LA CANALISATION SUITE INTERVENTION BELLONE
LE 20/06/2024 15H00
INTERVENTION DEPUIS LE GARAGE DU BATIMENT
DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION DE L'HORIZONTALE EAUX VANNES DEPUIS LE BOUCHON
DE VISITE DEVANT LE GARAGE E2
PRESENCE D'UNE GROSSE CONTRE-PENTE AU NIVEAU DE L'HORIZONTALE A
L'INTERIEUR DU GARAGE E2
LES COLLIERS SE SONT DETACHES DE L'HORIZONTALE QUI N'EST PAS FIXÉ CE QUI
PROVOQUE UNE CONTRE-PENTE

PREVOIR UNE INTERVENTION PAR UN PLOMBIER
Donneur d'ordre : Mme R GANEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

LE 26/06/2024 A 15H00:
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES GARAGES
POSE D'UN SUPPORT DE L'EVACUATION EAUX USEES QUI ENTRE DANS LE GARAGE
E2
NOUS N'AVONS PAS PU ACCEDER AU GARAGE E2 POUR CONTROLE DE LA CONTRE
PENTE

LE 28/06/2024 A 13H30:
INTERVENTION DEPUIS LE GARAGE E2
PRESENCE D'UN PVC DN50 PIQUE SUR UN COLLECTEUR PVC DN125
PREVOIR LA REFECTION DU TUBE PVC AVEC LA POSE D'UN TE PVC DN125
CONTROLE DU GARAGE H36/H37: RECHERCHE DE FUITE DANS LES ETAGES
SUPERIEURS NON NECESSAIRE - PROBLEME DU A UN REFOULEMENT DE LA COLONNE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4060291

PREVOIR REMPLACEMENT DE L'EVACUATION EN FONTE PAR DU PVC DN100 SUR 2ML
INTERVENTION A FAIRE APRES LE CURAGE DU COLLECTEUR ET AVEC ACCES AUX
GARAGE H36/H37

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 28/06/24 a 16H29 Mme R GANEL

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12	29,12
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 26/06	1	70,75	106,12
1,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 28/06	2	70,75	123,81
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,46	39,46
1,00	Console tuyau	1	26,95	26,95
TOTAL H.T.				325,46
T.V.A. a 10,00%				32,54
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>358,00</u>

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN