

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4060294

N/REF : 18/06/2024 8H35 C:024059 I:27328
V/REF : OSMIL805629947
V/Email reçu le Mardi 18/06/2024 à 8H35

**SDC 'LA PORTE DE L'OUEST'
C/O FONCIA ALPES DAUPHINE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

V/REF.IMM. 700
IMMEUBLE : LA PORTE DE L'OUEST
2 a 30 AVENUE RHIN ET DANUBE
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 30 Juin 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 22 DANUBE - CAVE - CONTACT S/PLACE MR BURGET 0680000738 0677274644
CAVE 2 MME ROMERA LOCATAIRE (PROPRIO CHANET CHENE) 06 43 16 61 22
GESTION AGENCE MATRAY 04 76 46 07 87

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE RECHERCHE DE FUITE DANS CAVE N° 4 DE LA MONTEE 22
Donneur d'ordre : Mme F TRUC (RESPONSABLE SUR PLACE)

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 20/06/2024 A 15H15:

INTERVENTION DEPUIS LES CAVES 4 ET 5
PRESENCE D'EAU DANS LES CAVES MAIS PAS DE FUITE AU NIVEAU DES TUYAUX
D'EVACUATION
L'EAU SORT DE LA CAVE 2 DE MME ROMERA - POSE AVIS DE PASSAGE

LE 26/06/2024 A 08H30:

INTERVENTION DEPUIS LA CAVE 2 DE MME ROMERA
RECHERCHE DE FUITE - TRACES D'EAU AU SOL
PAS D'EVACUATION ET D'ALIMENTATION QUI PASSENT DANS LA CAVE
TRACES D'EAU AU NIVEAU DE L'ENTREE DE LA CAVE
CONTROLE DES TUYAUX QUI PASSENT A COTE DE CETTE CAVE - ABSENCE DE FUITE

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 28/06/24 a 16H37 Mme R GANEL

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4060294

La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 20/06	1	70,75		106,12
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 26/06	2	70,75		141,50
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,46		39,46
TOTAL H.T.					316,20
T.V.A. a 10,00%					31,62
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>347,82</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN