

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4070010

N/REF : 3/06/2024 14H15 C:025952 I:32460
V/REF : 918186
V/Appel du Lundi 03/06/2024 a 14H15

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO OUEST MATHEYSINE
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0603
IMMEUBLE : JOLIOT CURIE -0603
RUES JEAN PAIN/ROMAIN ROLLAND
93-117, BOULEVARD JOLIOT CURIE
38600 FONTAINE

Fontaine, le 02 Juillet 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 4 ROLLAND LOGEMENT L201 MME ROMIER 06 63 99 53 45
LOCATAIRE EN DESSOUS M.CHATTI 07 67 02 70 25
M.GEZICI 0652200923

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE D'EAU DANS LA SALLE DE BAIN CAR
PLAFOND DE M.CHATTI ENDOMMAGE

Donneur d'ordre : M. A. HACHEMI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 06/06/24 A 10H45
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ROMIER AU 2EME ETAGE ET M.CHATTI
AU 1ER ETAGE
PLAFOND TOUJOURS HUMIDE DANS LES 2 LOGEMENTS
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M. GEZICI
CONSTAT D'UNE NOUVELLE FUITE SUR JOINT BAIGNOIRE - PAS STABLE ET
S'AFFAISSE LEGEREMENT
PREVOIR DE REFAIRE LES JOINTS EN SILICONE ET DE DEPOSER ET REPOSER LA
BAIGNOIRE 160CM POUR QU'ELLE SOIT STABLE
REPLI CHANTIER

LE 14/06/2024 A 13H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT M.GEZICI
REFIXATION DE LA BAIGNOIRE
REPRISE DU JOINT SILICONE BAIGNOIRE
REPRISE DU JOINT SILICONE DU LAVABO
CONTROLE ETANCHEITE

OBSERVATIONS : AH AB Email envoyé le 14/06/24 a 17H22 M. A. HACHEMI
AH LGESTION Email envoyé le 07/06/24 a 14H33 M. A. HACHEMI

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4070010**MERCI DE NOUS ACCORDER CES TRAVAUX****ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT**

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	2	167,40	167,40
2,25	PLS1000-Heure(s) Plombier	3	48,36	108,81
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Cartouche(s) silicone	3	16,10	16,10
1,00	Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU	3	20,00%	3,22
TOTAL H.T.				295,53
T.V.A. a 10,00%				29,55
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>325,08</u>

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN