

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4070058

N/REF : 30/11/2023 15H02 C:024059 I:27328
V/REF : OSTW338651
V/Email reçu le Jeudi 30/11/2023 à 15H02

**SDC 'LA PORTE DE L'OUEST'
C/O FONCIA ALPES DAUPHINE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

V/REF.IMM. 700
IMMEUBLE : LA PORTE DE L'OUEST
2 a 30 AVENUE RHIN ET DANUBE
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 08 Juillet 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N6 AVENUE RHIN ET DANUBE - LOGT DE MME MOULIN ET GODINOUX AU 2EME
04 76 70 41 08 / 06 48 03 23 94
INTERPHONE : 22
- LOGEMENT 274 SCI PORTE OUEST: 07 77 36 96 28 3EME
LOCATAIRE: +491777444166 ALEXANDER
- LOGEMENT 276 DE M BLAIX: 06 03 48 81 51 OU 04 76 96 45 43 4EME

MOTIF : INTERVENIR POUR OUVERTURE MUR CUISINE ET RECHERCHE DE FUITE
SOCIETE MARILLAT INTERVIENT EN AMONT POUR DEPOSE DES MEUBLES

Donneur d'ordre : Mme R GANEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 22/02/2024 A 13H:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME GODINOUX
MESURE DU TAUX D'HUMIDITE: 0% DU SOL AU PLAFOND
ABSENCE DE FUITE
LA PEINTURE DU MUR CRAQUE SOUS L'EFFET DU SECHAGE

LE 15/03/2024 A 10H:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME GODINOUX
ABSENCE DE FUITE AU NIVEAU DE LA GAINTE TECHNIQUE
CONSTAT D'UNE FUITE PROVOQUEE PAR UNE ABSENCE D'ETANCHEITE DU JOINT DU
PLAN DE TRAVAIL
MME GODINOUX SE CHARGE DES REPARATIONS

LE 05/07/2024 A 08H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.MOULIN ET GODINOUX AU 2EME ETAGE
REBOUCHAGE DE LA CLOISON BRIQUE AVEC POSE D'UNE TRAPPE DE VISITE 30X30
NETTOYAGE DU CHANTIER

OBSERVATIONS :

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4070058**ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT**

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	4	29,12		29,12
1,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 22/02	4	70,75		88,43
3,00	H.Maçon Qualifié le 05/07	6	75,42		226,26
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 15/03	50	70,75		106,12
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	6	39,46		39,46
1,00	Trappe de visite 30x30	6	31,47		31,47
5,00	Kilo(s) de platre	6	3,85		19,25
TOTAL H.T.					540,11
T.V.A. a 10,00%					54,01
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>594,12</u>

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

