

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4070063

N/REF : 29/03/2024 16H07 C:024059 I:27163
V/REF : OSMIL805298325
V/Email reçu le Vendredi 29/03/2024 à 16H07

SELON DEVIS N° 4030057

V/REF.IMM. 543

IMMEUBLE : LE BELLEVUE
1 ROUTE DE GRENOBLE
LIEU DIT LES MORTES - BAT A/F
38420 DOMENE

SDC 'Le Bellevue'
C/O FONCIA GRENOBLE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01

Fontaine, le 09 Juillet 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 18 DE GRENOBLE - CAVE DE MME GENON ET LOGEMENT DE M LARRIVAZ
CONTACTS SUR PLACE:
- M LARRIVAZ: 06 06835411
- MME GENON: 06 32240246
LOGEMENT 1ER ETAGE M.GOULD 06 51 79 53 87

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4030057 du 29/03/2024 d un montant de
336,63 € TTC

Donneur d'ordre : Mme A. TEODOSIO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DU 1ER ETAGE
OUVERTURE DU MUR DANS LES WC POUR CONTROLE DE LA TUYAUTERIE
REPARATION PROVISOIRE SI POSSIBLE
UN DEVIS DE REPARATION VOUS SERA ENVOYE EN FONCTION DES TRAVAUX A
REALISER
POSE D'UNE TRAPPE DE VISITE

NOTRE INTERVENTION DU 30/04/2024:
ABSENCE DE FUITE AU NIVEAU DE LA COLONNE D'EAU FROIDE SANITAIRE
TAUX D'HUMIDITE ENTRE 60% ET 70% AU NIVEAU DU MUR DES WC
POSE DE FLUORESCENCE AU NIVEAU DES EVACUATIONS DES WC, DU LAVABO, DE LA
CUISINE ET DU BAC A DOUCHE (JOINTS DE FAIENCE ET CARRELAGE COMPRIS)
MISE EN SECURITE PROVISOIRE DE L'OUVERTURE DU MUR
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER
PREVOIR REFECTION DE LA DOUCHE DE M.GOULD AU 1ER ETAGE

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 20/06/24 à 16H35 Mme A. TEODOSIO

RK LCOMPTER Email envoyé le 29/03/24 à 13H19 Mme F. TRUC

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4070063

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	306,03	306,03
	TOTAL H.T.		306,03
	T.V.A. a 10,00%		30,60
	TOTAL T.T.C.En EURO		336,63

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN