

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4070098

N/REF : 3/07/2024 11H03 C:024059 I:27163
V/REF : OSMIL805701138
V/Email reçu le Mercredi 03/07/2024 à 11H03

SDC 'Le Bellevue'
C/O FONCIA GRENOBLE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01

V/REF.IMM. 543

IMMEUBLE : LE BELLEVUE
1 ROUTE DE GRENOBLE
LIEU DIT LES MORTES - BAT A/F
38420 DOMENE

Fontaine, le 11 Juillet 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE GRENOBLE - BAT C - MME ZERGUA 06 52 51 47 44 - RDC
MME IANNONE MEMBRE DU CS 06 11 92 56 58
M. SCHWARZER/PADOVANI -
MME VALLET LAURA 0610678904 - 2EME ETG
MME AUGIER CORALIE 07 68 58 69 45 - 1ER ETAGE

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE VISIBLE CHEZ MME ZERGUA ET QUI COULE
JUSQUE DANS LES CAVES

Donneur d'ordre : Mme A. TEODOSIO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 03/07/2024 A 14H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ZERGUA AU RDC
INFILTRATIONS D'EAU AU PLAFOND DE LA SALLE DE BAIN
OUVERTURE DE LA TRAPPE DE VISITE DANS LA SALLE DE BAIN
FUITE AU NIVEAU DE LA COLONNE D'EAU FROIDE GENERALE QUI VIENT DE L'ETAGE
DU DESSUS ET QUI PASSE DANS LES CAVES
POSE D'AVIS DE PASSAGE DANS LES LOGEMENTS DU 1ER, 2EME ET 3EME ETAGES
CAR LOCATAIRES ABSENTS

LE 10/07/2024 A 15H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME AUGIER AU 1ER ETAGE
RECHERCHE DE FUITE
FUITE AU NIVEAU DE L'ALIMENTATION EAU FROIDE DERRIERE LE MEUBLE DE
CUISINE EQUIPEE
PREVOIR DEPOSE DU MEUBLE DE CUISINE EQUIPEE (ATTENTION TRES FRAGILE)
ET REPRISE DE L'ALIMENTATION D'EAU FROIDE

OBSERVATIONS : TM LCOMPTER Email envoyé le 10/07/24 à 17H01 Mme A. TEODOSIO

AH LGESTION Email envoyé le 03/07/24 à 22H18 Mme A. TEODOSIO

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNEES DES LOGEMENTS DU 1ER, 2EME
ET 3EME ETAGES AU DESSUS DU LOGEMENT DE M.ZERGUA
M.SCHWARZER/PADOVANI - MME AUGIER CORALIE - MME VALLET LAURA

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
3,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 03/07	1	70,75		265,31
2,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 10/07	2	70,75		159,18
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,46		39,46
TOTAL H.T.					493,07
T.V.A. a 10,00%					49,30
TOTAL T.T.C.En EURO					542,37

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 4070098