

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4070136

N/REF : 9/07/2024 8H44 C:025951 I:32410
V/REF : 921379
V/Email reçu le Mardi 09/07/2024 à 8H44

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0179
IMMEUBLE : LES GENTIANES -0179
RUE ST VINCENT PORTE LA TINE
RUES STEL.MONTIS/GRAN.TRAVERSE
38240 MEYLAN

Fontaine, le 19 Juillet 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 13 TINE - 1ER ETG - LOGT L101 - MME SOUKOUNA 07 66 08 13 06
VOISIN DU DESSOUS - M.BEN-YAFLAH 07 82 10 80 40

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE ET REPARATION SUITE A UNE
INFILTRATION CHEZ LE VOISIN DU DESSOUS

Donneur d'ordre : M. P. KROL (AB) + GET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 16/07/2024 A 11H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT L101 DE M.SOUKOUNA AU 1ER ETAGE
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DU JOINT DE LA DOUCHE ET FAIENCE FISSUREE
IMPORTANTE FUITE AU NIVEAU DE LA PAROIE DE DOUCHE
FUITE SUR LE TUYAU D'ALIMENTATION DE LA MACHINE A LAVER
FUITE SUR LE TROP-PLEIN DE L'EVIER DE CUISINE
PREVOIR LE CHANGEMENT DE LA FAIENCE (7,5M2 EN 20X20)
PREVOIR LE REMPLACEMENT DE LA PAROIE DE DOUCHE (1FIXE + 1 COULISSANT DE
MUR A MUR 159CM DE LARGEUR)
SI REMPLACEMENT DE LA FAIENCE, LA PAROIE DEVRA FAIRE 157CM MAXIMUM
PREVOIR LE REMPLACEMENT DU SIPHON DOUBLE DE L'EVIER DE LA CUISINE
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.BEN YAFLAH
IL Y A ENTRE 40 ET 60% DE TAUX D'HUMIDITE
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : MP LCOMPTER EMAIL en CC le 17/07/24 a 10H02 philippe_krol@pluralis-habi
MP LCOMPTER Email envoyé le 17/07/24 a 10H02 Mme N. JACOME

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4070136**ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT**

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PLS407-Ff	Recherche de fuite <=2h00	1	167,29
				167,29
		TOTAL H.T.		167,29
		T.V.A. a 10,00%		16,72
		TOTAL T.T.C.En EURO		184,01

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN