

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4070147

N/REF : 15/07/2024 10H35 C:024059 I:32681
V/REF : OSMIL805750709
V/Email reçu le Lundi 15/07/2024 a 10H35

SDC 'RESIDENCE DU PARC'
C/O FONCIA GRENOBLE
12, RUE SAINT JOSEPH
38000 GRENOBLE

V/REF.IMM. 7085
IMMEUBLE : RESIDENCE DU PARC
CHEMIN DES VIOLETTES
38430 MOIRANS

Fontaine, le 23 Juillet 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE CHEMIN DE LA VIOLETTE - CAVE - CONTACT SUR PLACE MME BLONDELLE
06 88 88 15 42

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE SUR CANALISATION SITUE DANS LES CAVES DU BATIMENT
FRENES B

Donneur d'ordre : Mme R GANEL

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 18/07/2024 A 16H00:
INTERVENTION DEPUIS LES CAVES DU BATIMENT FRENES B
CONSTAT: IL Y A UNE LEGERE FUITE SUITE A 2 TROUS FAITS PAR LES CUREURS
UN DES TROUS A DEJA ETE COLMATE
LES TROUS SONT VOLONTAIRES, CAR CET IMMEUBLE EST TRES SOUVENT BOUCHE
ET VU SA TAILLE POUR EVITER QUE CA SORTE TOUT CHEZ LES PERSONNES DU
REZ DE CHAUSSE EN CAS DE BOUCHON , CELA SORTIRA AU NIVEAU DE LA CAVE
REPARATION PROVISOIRE AVEC BANDE A GOUDRON
PREVOIR DE CHANGER LA PORTION FUYARDE AVEC UNE CULOTTE EN DIAMETRE 100
SUR 1M DE LONG EN PVC DN100
PREVOIR COUPURE D'EAU DU BATIMENT - LA VANNE SE TROUVE DANS LA CAVE
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : MP LCOMPTER EMAIL en CC le 19/07/24 a 17H13 rosine.ganel@foncia.fr
MP LCOMPTER Email envoyé le 19/07/24 a 17H13 Mme F. TRUC

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4070147

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12	29,12
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 18/07	1	70,75	106,12
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,46	39,46
0,30	Bande thermo-retractable pour PVC	1	49,43	14,82
TOTAL H.T.				189,52
T.V.A. a 10,00%				18,95
TOTAL T.T.C.En EURO				208,47

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN