

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4070152

N/REF : 8/07/2024 9H58 C:025952 I:32476
V/REF : 921317
V/Email reçu le Lundi 08/07/2024 à 9H58

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO OUEST MATHEYSINE
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0956
IMMEUBLE : LES FOUGERES -0956
8-16, RUE DU GRAND VEYMONT
38600 FONTAINE

Fontaine, le 23 Juillet 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLEE 10 VEYMONT - MME SANFILIPPO 06 40 21 59 84
MME MBENDI LUKULA 06 98 53 13 05
MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : M. A. HACHEMI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 10/07/2024 A 13H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME MBENDI LUKULA AU 1ER ETAGE
CONTROLE DU LOGEMENT
FUITE SUR LE SIPHON DE LA CHAUDIERE
LE SIPHON EN PLACE N'EST PAS ADAPTE A LA CHAUDIERE
PREVOIR REMPLACEMENT DU SIPHON DE LA CHAUDIERE AVEC REPRISE EVACUATION

LE 19/07/2024 A 10H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME MBENDI LUKULA AU 1ER ETAGE
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
FOURNITURE ET POSE DU SIPHON DE CHAUDIERE ET REPRISE DE L'EVACUATION
EN DIAMETRE 30
DEBOUCHAGE ELECTROMECHANIQUE DE L'EVACUATION DE LA CHAUDIERE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT - OK
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : MP LCOMPTER Email envoyé le 19/07/24 à 17H21 M. A. HACHEMI
AH LGESTION Email envoyé le 10/07/24 à 14H53 M. A. HACHEMI
MERCI DE NOUS DONNER L'ACCORD POUR CES TRAVAUX

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4070152**ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT**

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
2,00	PLS402-F.P.Tuyaut.apparente Pvc/ML	1	18,58	37,16
1,00	PLS406-Ff Déb.mécanique Eu/Ev Lgt=>Col.	1	102,23	102,23
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Siphon(s) chaudiere	1	6,32	6,32
1,00	Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU	1	19,98%	1,26
TOTAL H.T.				314,26
T.V.A. a 10,00%				31,42
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>345,68</u>

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN