

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4070219

N/REF : 24/07/2024 14H29 C:024863 I:33933

V/Email reçu le Mercredi 24/07/2024 à 14H29

**SDC '54 Rue Diderot'
C/O AUDRAS & DELAUNOIS
2, RUE MONTORGE
CS 83006
38000 GRENOBLE**

IMMEUBLE : DIDEROT
54 RUE DIDEROT
38000 GRENOBLE

Fontaine, le 29 Juillet 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 54 DIDEROT - RDC - LOCAL - CONTACT MME HASNI 07 71 93 93 74
APPARTEMENT DU 1ER VACANT - CLES A L'AGENCE
2EME ÉTAGE.
MARIE, LOCATAIRE DE M. KURKEDEN (PORTE FACE ESCALIER) 07.82.67.87.96
M. GUERRAND +41787108386, 1ERE PORTE A DROITE

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOCAL AU RDC
L'EAU COULE PAR LE LUSTRE

Donneur d'ordre : Mme S CASAGRANDE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 26/07/2024 A 11H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOCAL COMMERCIAL
GOUTTE A GOUTTE LE LONG D'UN LUSTRE IL Y A 2 JOURS - FUITE STOPPEE
ACTUELLEMENT
CONTROLE DES LOGEMENTS 115 ET 114 (M.TABAREZ MARGUERETI) - ABSENT
POSE AVIS DE PASSAGE

A 13H45:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 114 DE MME TABAREZ AU 1ER ETAGE
PRESENCE D'EAU AU SOL DE LA CUISINE SUITE A UN REFOULEMENT DE LA COLONNE
EAUX USEES
VU AVEC BELLONE POUR DEBOUCHAGE CE JOUR
POMPAGE DE L'EAU AU SOL

A 14H45:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 114 DE M.TABAREZ AU 1ER ETAGE
PRESENCE D'UN BOUCHON DN32 SUR ECOULEMENT
DEBOUCHAGE ET POMPAGE DU LOGEMENT
EXTRACTION IMPORTANTE DE CHEVEUX
CONTROLE BON ECOULEMENT
LES CLES ONT ETE DEPOSEES A L'AGENCE A LA SUITE DE L'INTERVENTION

AH LCOMPTER Email envoyé le 26/07/24 a 17H13 Mme S CASAGRANDE

AH LGESTION Email envoyé le 26/07/24 a 12H15 Mme S CASAGRANDE

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNEES DES LOGEMENTS A CONTROLER

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
1,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 26/07	1	70,75		123,81
2,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 26/07	2	70,75		159,18
2,00	H.Véhi. HP-Pompage-Re foulement le 26/07	3	179,21		358,42
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,46		39,46
1,00	Mise en oeuvre Aspirateur Mixte	2	26,83		26,83
TOTAL H.T.					736,82
T.V.A. a 10,00%					73,68
TOTAL T.T.C.En EURO					810,50

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 4070219