

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4070222

N/REF : 8/07/2024 11H41 C:024059 I:27163
V/REF : OSMIL805720091
V/Email reçu le Lundi 08/07/2024 a 11H41

SELON DEVIS N° 4070009

V/REF.IMM. 543

IMMEUBLE : LE BELLEVUE

1 ROUTE DE GRENOBLE

LIEU DIT LES MORTES - BAT A/F

38420 DOMENE

SDC 'Le Bellevue'

C/O FONCIA GRENOBLE

15, RUE LESDIGUIERES

B.P.343

38013 GRENOBLE CEDEX 01

Fontaine, le

29 Juillet 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE LIEU DIT LES MORTES - BAT F - 3EME ETAGE

MR ACEDO FRANÇOIS : 04 76 77 24 28

MR ACEDO ALEXANDRE : 06 66 71 18 97

CONTACT SUR PLACE 06 27 16 05 95

MANUEL LE FILS DE M.ACEDO : 06 52 69 02 43

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4070009 du 03/07/2024 d un montant de
949,52€ TTC

Donneur d'ordre : Mme F. TRUC

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

AFFICHAGE TRAVAUX SUR EVACUATION 48H AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

OUVERTURE DU MUR DE LA GAINTE TECHNIQUE DANS LES WC - ATTENTION CARREAUX
15X15 BLANC

REFECTION DE LA COLONNE D'EVACUATION DES EAUX USEES EN FONTE SUR 3ML
EN PVC DN100

RACCORDEMENT AU NIVEAU DU PLAFOND ET DU SOL

CONTROLE ETANCHEITE ET BON ECOULEMENT

FERMETURE DU MUR AVEC PLAQUE DE WEDI ET PLATRE

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

NOS TRAVAUX DU 23/07/2024

OBSERVATIONS : AH TT EMAIL en CC le 08/07/24 a 10H53 francoise.truc@foncia.com

AH TT EMAIL en CC le 08/07/24 a 10H53 angelique.tdosio@foncia.c

AH TT Email envoyé le 08/07/24 a 10H53 Mme R GANEL

AH TT Email envoyé le 03/07/24 a 21H36 Mme A. TEODOSIO

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4070222

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	863,20	863,20
	TOTAL H.T.		863,20
	T.V.A. a 10,00%		86,32
	TOTAL T.T.C.En EURO		949,52

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN