

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4070224

N/REF : 25/06/2024 15H24 C:025952 I:32459
V/REF : 920805
V/Email reçu le Mardi 25/06/2024 à 15H24

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO OUEST MATHEYSINE
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0602
IMMEUBLE : PAUL VALLIER -0602
18-36, RUE COLONEL FABIEN
38600 FONTAINE

Fontaine, le 29 Juillet 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLEE 36 FABIEN - MME PIERRON 06 68 11 41 78 - RDC
MME KASEM - 2EME - LOGT 202 - 06 68 79 89 73
MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE SUR COLONNE DANS LOGGIA
Donneur d'ordre : Mme I SIKORA

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

=====

LE 01/07/2024 A 13H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME PIERRON AU RDC
CONSTATATION D'INFILTRATIONS ET DE TRACES DE COULURES
MADAME PIERRON INDIQUE QUE CA FUITE QUAND IL PLEUT
TAUX D'HUMIDITE A 25% CONTRE LE BOIS , CEPENDANT TOUT EST SEC SUR LE
TUYAU VU QU'IL N'A PAS PLU
PREVOIR LE CONTROLE DU LOGEMENT DE MME KASEM - 2EME - LOGT 202

LE 03/07/2024 A 17H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME KASEM AU 2EME ETAGE
LA COLONNE D'EAU PLUVIALE EST PROPRE ET SECHE - PAS DE TRACE DE COULURES
CONTROLE DU LOGEMENT AU RDC
LA COLONNE EST HS AU NIVEAU DU PLAFOND
PREVOIR TEST COLORANT A PARTIR DU TOIT AVEC CONTROLE LOGEMENT DE MME
PIERRON

LE 29/07/2024 A 08H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME PIERRON AU RDC
ESSAI COLORANT DEPUIS LE TOIT - PRESENCE D'UNE GOUTTE SUR UN DES
RACCORDS A RAS DU PLAFOND
PREVOIR LE REMPLACEMENT DE LA COLONNE EAU PLUVIALE EN FONTE PAR DU PVC
ENTRE LE LOGEMENT DE MME PIERRON AU RDC ET LE LOGEMENT DE MME KASEM AU
1ER ETAGE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4070224

AH LCOMPTER Email envoyé le 29/07/24 a 12H43 Mme I SIKORA

AH LGESTION Email envoyé le 04/07/24 a 15H18 Mme I SIKORA

MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR LES COORDONNEES DU LOGEMENT AU DESSUS DE
MME PIERRON AU 1ER ETAGE
+ LES ACCES AU TOIT POUR TEST COLORANT SUR LA COLONNE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PLS407-Ff	Recherche de fuite <=2h00	1	167,29
				167,29
		TOTAL H.T.		167,29
		T.V.A. a 10,00%		16,72
		TOTAL T.T.C.En EURO		184,01

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 4070224