

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4070266

N/REF : 16/07/2024 16H14 C:024059 I:29336
V/REF : OSMIL805761108
V/Email reçu le Mardi 16/07/2024 a 16H14

**SDC 'LE BOSTON I'
C/O FONCIA GRENOBLE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

V/REF.IMM. 349
IMMEUBLE : LE BOSTON I
31 RUE CLAUDE GENIN
38000 GRENOBLE

Fontaine, le 31 Juillet 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 31 GENIN - GARAGE RENAULT - CONTACT M.DEBARGE 06 22 48 95 62
LOGEMENT 16 - M.FIAT 07 82 87 29 38 LOCATAIRE - M.BEN HASSINE 0684256813
CONTACTER LE GARAGE : 04 76 44 37 63

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE DANS GARAGE

Donneur d'ordre : Mme L. BORDE

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 22/07/2024 A 10H15:
INTERVENTION DEPUIS LE GARAGE RENAULT
INFILTRATION AU NIVEAU DU PLAFOND DU GARAGE - PASSAGE DES COLONNES
D'EVACUATIONS
L'EAU A COULE VENDREDI APRES MIDI ET N'A PAS COULE DEPUIS
PREVOIR CONTROLE DU LOGEMENT 16 AU 1ER ETAGE - POSE AVIS DE PASSAGE

LE 25/07/2024 A 17H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 16 DE M.FIAT
CONTROLE DU LOGEMENT - ABSENCE DE FUITE APPARENTE
POSE DE COLORANT JAUNE AU NIVEAU DE LA BAIGNOIRE ET DU WC

LE 31/07/2024 A 11H00:
INTERVENTION DEPUIS LE GARAGE RENAULT
ABSENCE DE COLORANT AU NIVEAU DES INFILTRATIONS
PLUS DE FUITE
SUSPICION DE DEBORDEMENT ACCIDENTEL

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 31/07/24 a 17H15 M. C. TROUILLET

AH LGESTION Email envoyé le 23/07/24 a 11H32 M. C. TROUILLET

AH LGESTION Email envoyé le 23/07/24 a 11H32 Mme L. BORDE

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 4070266

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNEES DU LOGEMENT 16 AU 1ER ETAGE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives. La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
1,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 22/07	1	70,75		88,43
1,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 25/07	2	70,75		88,43
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 31/07	3	70,75		106,12
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,46		39,46
TOTAL H.T.					351,56
T.V.A. a 10,00%					35,15
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>386,71</u>

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

