

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4080051

N/REF : 24/06/2024 13H47 C:002540 I:32754
V/REF : ARF/068838
V/Email reçu le Lundi 24/06/2024 a 13H47

IN'LI AURA

**101 RUE DENFERT ROCHEREAU
69004 LYON**

V/REF.IMM. ARF-7024
IMMEUBLE : LE CASTEL (INLI)
44/46 AVENUE WASHINGTON
19 RUE RENE CASSIN
38000 GRENOBLE

Fontaine, le 06 Aout 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 44 WASHINGTON - 2EME ETG - LOGT B21 - MME ALIBERT 07 69 46 65 47
VOISINE MME MOURILLE 06 84 19 15 85

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE CHEZ LES 2 LOCATAIRES

Donneur d'ordre : M. L BRAGA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 01/07/2024 A 14H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT B21 DE MME ALIBERT AU 2EME ETAGE
FUITE AU NIVEAU DES JOINTS DE LA BAIGNOIRE
TAUX D'HUMIDITE SOUS BAIGNOIRE: 60%
LA BAIGNOIRE EST MAL FIXEE - PREVOIR REFIXATION DE LA BAIGNOIRE
AVEC CASSE DES CARREAUX DE FAIENCE POUR LA SORTIR (3 CARREAUX FAIENCE
40X25 GRIS) + CASSE DE L'HABILLAGE BAIGNOIRE CARRELE (10 CARREAUX
FAIENCE 40X25 GRIS)
MISE EN EPREUVE DES RESEAUX D'EAUX - ABSENCE DE FUITE
POSE DE COLORANT DANS TOUTES LES EVACUATIONS

CONTROLE LOGEMENT DE MME MOURILLE
LA BAIGNOIRE EST MAL FIXEE - PREVOIR REFIXATION DE LA BAIGNOIRE AVEC
CASSE DE L'HABILLAGE BAIGNOIRE CARRELE (9 CARREAUX 40X25 GRIS)
TAUX D'HUMIDITE SOUS LA BAIGNOIRE: 90%
MISE EN EPREUVE DES RESEAUX D'EAUX - ABSENCE DE FUITE

OBSERVATIONS : AH AB Email envoyé le 02/08/24 a 18H57 M. L BRAGA

AH LGESTION Email envoyé le 01/07/24 a 17H00 Mme F. HAMADY

PREVOIR LA REFIXATION DE LA BAIGNOIRE DANS LES LOGEMENTS DE MME
ALIBERT ET MME MOURILLE
MERCI DE NOUS DONNER VOTRE ACCORD POUR CES TRAVAUX

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4080051

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	29,12		29,12
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 01/07	2	70,75		212,25
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,46		39,46
TOTAL H.T.					280,83
T.V.A. a 10,00%					28,08
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>308,91</u>

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN