

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4080088

N/REF : 5/08/2024 13H28 C:262735 I:34932
V/REF : OSMIL805841620
V/Email reçu le Lundi 05/08/2024 à 13H28

FONCIA AGDA
Agence AGDA Andreolety
85 AVENUE JEAN JAURES
38320 EYBENS

IMMEUBLE : 2 LESDIGUERS
2 RUE LESDIGUERES
38560 CHAMP SUR DRAC

Fontaine, le 12 Aout 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE LESDIGUERES - BAT B - LOCAL POUBELLE - CONTACT KATY 0650052111
M.BAROU 07 82 08 64 17
- MME MANGIA : 06.03.06.98.75 - 1ER ETG - VOISINE MME FINE 0626672296
- MME PUKAS : 06.08.92.55.59 - 1ER ETG
- M COLANGELO : 06.03.40.75.84 - 2EME ETG
- M BOITEL : 09 67 28 59 02 - 2EME ETG

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE LOCAL POUBELLE B

Donneur d'ordre : Mme P PIOCH

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 06/08/2024 A 12H45:
INTERVENTION DEPUIS LE BAT B - LOCAL POUBELLE
CONSTAT: FUITE AVEC ECOULEMENT EN GOUTTE A GOUTTE REGULIER DANS LE LOCAL POUBELLE AU RDC SITUE AU NIVEAU D'UN RACCORD DE VMC QUI PASSE DANS UNE GAINTE TECHNIQUE COMPORTANT LES RESEAUX D'ALIMENTATION EAU FROIDE SANITAIRE ET DE TOUTES LES EVACUATIONS
IL Y A 100% D'HUMIDITE SUR TOUTE LA SURFACE DE LA GAINTE TECHNIQUE AU PLAFOND DU RDC
IL Y A 4 LOGEMENTS PAR NIVEAU - 2 SONT CONCERNES PAR CETTE GAINTE TECHNIQUE PLACEE DERRIERE LES TOILETTES - IL N'Y A PAS DE TRAPPE DE VISITE
POSE DES AVIS DE PASSAGE AU 1ER ETAGE CHEZ M.MANGA ET MME PUKAS
POSE DES AVIS DE PASSAGE AU 2EME ETAGE CHEZ M.COLANGELO ET M.BOITEL
FUITE PROPABLE SUR LA COLONNE D'EAU FROIDE SANITAIRE
PREVOIR LA RECHERCHE DE FUITE DANS LES LOGEMENTS DU 1ER ETAGE

LE 07/08/2024 A 16H45:
CONSTAT: L'ECOULEMENT RESTE CONSTANT AU RDC AU TRAVERS DE LA VMC PAR LA GAINTE TECHNIQUE
CONTROLE VISUEL DU LOGEMENT DE MME MANGIA AU 1ER ETAGE

OUVERTURE DE LA TRAPPE DONNANT ACCES A LA GAINTE TECHNIQUE
FUIITE IDENTIFIEE COMME VENANT DU 2EME ETAGE TRES PROBABLEMENT CHEZ M.
COLANGELO VENANT DU WC QUI EST FISSURE
L'EAU COULE LE LONG DU MUR ET S'INFILTRE DANS LA GAINTE TECHNIQUE PAR LE
BAC A DOUCHE
PREVOIR LE REMPLACEMENT DU WC COMPLET DE M.COLANGELO AU 2EME ETAGE
UN DEVIS DE REMPLACEMENT DE WC LUI SERA ADRESSE PROCHAINEMENT
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : TM LCOMPTER Email envoyé le 06/08/24 a 16H18 Mme A. PIOCHE
MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNEES DES PERSONNES AU 1ER ETAGE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUIITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 06/07	1	70,75		176,87
2,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 07/08	2	70,75		194,56
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,46		39,46
TOTAL H.T.					440,01
T.V.A. a 10,00%					44,00
TOTAL T.T.C.En EURO					484,01

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2024
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 4080088

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN