

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4080133

N/REF : 1/08/2024 15H51 C:024059 I:27328
V/REF : OSMIL805830868
V/Email reçu le Jeudi 01/08/2024 à 15H51

SELON DEVIS N° 4070079

V/REF.IMM. 700

IMMEUBLE : LA PORTE DE L'OUEST
2 a 30 AVENUE RHIN ET DANUBE
38100 GRENOBLE

SDC 'LA PORTE DE L'OUEST'
C/O FONCIA ALPES DAUPHINE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01

Fontaine, le 14 Aout 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 10 DANUBE -
LOGEMENT 415 M.PELLEGRIN 3EME ETAGE 06 28 28 37 19

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4070079 du 30/07/2024 d un montant de
563,45€ TTC

Donneur d'ordre : Mme R GANEL

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

AFFICHAGE COUPURE D'EAU GENERALE 48H AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME PELLEGRIN AU 3EME ETAGE
COUPURE D'EAU DU BATIMENT
DEGARNISSAGE DE LA CLOISON BRIQUE POUR ACCES A LA GAINTE TECHNIQUE
DEPOSE DU WC
REPRISE DE LA COLONNE EAU FROIDE EN ACIER GALVA DN33/42
REPOSE DU WC ET RACCORDEMENT

REMISE EN EAU DU BATIMENT
CONTROLE ETANCHEITE

REPOSE DE LA TRAPPE DE VISITE

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

NOTRE INTERVENTION DU 05/08/2024 ET 13/08/2024

OBSERVATIONS : AH TT Email envoyé le 30/07/24 a 17H48 Mme R GANEL

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4080133

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	512,23	512,23
	TOTAL H.T.		512,23
	T.V.A. a 10,00%		51,22
	TOTAL T.T.C.En EURO		563,45

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN