

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4080178

N/REF : 20/08/2024 16H08 C:024059 I:27108
V/REF : OSMIL805883789
V/Email reçu le Mardi 20/08/2024 à 16H08

FONCIA GRENOBLE

**15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

V/REF.IMM. 161
IMMEUBLE : LES ESSARTS
29 a 33 RUE GARIBALDI
38600 FONTAINE

Fontaine, le 22 Aout 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 31 GARIBALDI M.CHAMPION 06 22 88 60 52 OU 06 03 03 00 93
3EME ETAGE
LOC M.DENARIE 4EME ETAGE 06 64 99 99 14

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE SALLE DE BAINS ET WC 3EME ETAGE
Donneur d'ordre : Mme L. BORDE

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 20/08/2024 A 16H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.CHAMPION AU 3EME ETAGE
INFILTRATION CONSTATEE DANS LA SALLE DE DOUCHE ET LES WC
TAUX D'HUMIDITE: 100%
FUITE AU PLAFOND SITUEE SUR LA COLONNE EAU FROIDE GENERALE
LA COLONNE EST ENCASTREE DERRIERE LE PLACO DANS LE WC DE M.CHAMPION
CONTROLE DU LOGEMENT DU 2EME ETAGE - COLONNE APPARENTE
PREVOIR CONTROLE DU LOGEMENT DE M.DENARIE AU 4EME ETAGE

LE 21/08/2024 A 16H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME DEMARIE AU 4EME ETAGE
RECHERCHE DE FUITE ET LOCALISATION
FUITE DANS LE MUR SOUS LA BAIGNOIRE SUR L'ALIMENTATION EAU CHAUDE
PREVOIR DEPOSE DE LA BAIGNOIRE ET REPRISE DES ALIMENTATIONS DU
MITIGEUR BAIGNOIRE

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 22/08/24 à 09H25 Mme L. BORDE
AH LGESTION EMAIL en CC le 20/08/24 à 18H08 francoise.truc@foncia.com
AH LGESTION Email envoyé le 20/08/24 à 18H08 Mme L. BORDE
MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNEES DU LOGEMENT DE M.DENARIE AU 4EME ETAGE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 20/08	1	70,75		70,75
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 21/08	2	70,75		70,75
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,46		39,46
TOTAL H.T.					210,08
T.V.A. a 10,00%					21,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>231,08</u>

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN