

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4080209

N/REF : 25/07/2024 16H02 C:025952 I:32401
V/REF : 922409
V/Email reçu le Jeudi 25/07/2024 à 16H02

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO OUEST MATHEYSINE
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0871
IMMEUBLE : RHODIA -0871
1-8, RUE DU JEU DE BOULES
2-26, AVENUE DES RESISTANTS
38800 LE PONT DE CLAIX

Fontaine, le 26 Aout 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLEE 7 BOULES - M.BENCHERIF 07 71 60 33 24
MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE IMPORTANTE
Donneur d'ordre : Mme N. LECHATTON

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 26/07/2024 A 15H45:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.BENCHERIF
INFILTRATIONS D'EAU DANS LE SALON SOUS LE PARQUET
LE PARQUET GONFLE ET L'EAU SUINTE A TRAVERS - TAUX D'HUMIDITE: 100%
PAS D'INFILTRATION A L'ETAGE SUPERIEUR
MISE EN EPREUVE DU RESEAU D'EAU - PERTE DE PRESSION
CONTROLE DU RESEAU DE CHAUFFAGE - PERTE DE PRESSION
PREVOIR BOUCHONNAGE DES SANITAIRES ET MISE EN EPREUVE COMPLETE DES RESEAUX

LE 01/08/2024 A 13H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.BENCHERIF
MISE EN EPREUVE DU RESEAU SANITAIRE - EAU FROIDE/EAU CHAUDE
BAISSE DE PRESSION AU NIVEAU DU RESEAU EAU FROIDE
PREVOIR PASSAGE EN APPARENT EAU FROIDE/EAU CHAUDE ENTRE LA VANNE
DU LOGEMENT DANS LES WC ET LA SALLE DE BAIN ET CUISINE SUR 16ML
EN MULTICOUCHE DN16
POSE TRAPPE DE VISITE 30X30 DANS LES WC

LE 19 ET 20/08/2024 A 08H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.BENCHERIF
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
PASSAGE EN APPARENT DES RESEAUX EAU FROIDE/EAU CHAUDE SUR 24ML EN
MULTICOUCHE DN16 POUR RACCORDEMENT DE LA SALLE DE BAIN ET DE LA CUISINE
RACCORDEMENT ET REMISE EN EAU

CONTROLE ETANCHEITE

LE 23/08/2024 A 13H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.BENCHERIF
REBOUCHAGE DES 2 TROUS DANS LES WC - POSE D'UNE TRAPPE DE VISITE 30X30
BLANCHE LAQUEE

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 26/08/24 a 10H25 Mme N. LECHATTON
AH LGESTION EMAIL en CC le 01/08/24 a 17H25 yeleen_belrhazi@pluralis-ha
AH LGESTION Email envoyé le 01/08/24 a 17H25 Mme N. LECHATTON
MERCİ DE NOUS ACCORDER LES TRAVAUX DE PASSAGE EN APPARENT

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
3,25	PLS1000-Heure(s) Plombier	2	48,33	157,07
24,00	PLS401-F.P.Tuyaut.apparente cuivre/Ml	4	41,82	1003,68
1,00	PLS1000-Heure(s) Plombier	5	48,33	48,33
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT
1,00	Trappe de visite 30x30 blanc laque	5	67,81	67,81
TOTAL H.T.				1444,18
T.V.A. a 10,00%				144,41
TOTAL T.T.C.En EURO				1588,59

Valeur en votre reglement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN