

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4080247

N/REF : 4/06/2024 14H17 C:024059 I:29336
V/REF : OSMIL805567512
V/Email reçu le Mardi 04/06/2024 à 14H17

**SDC 'LE BOSTON I'
C/O FONCIA GRENOBLE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

V/REF.IMM. 349
IMMEUBLE : LE BOSTON I
31 RUE CLAUDE GENIN
38000 GRENOBLE

Fontaine, le 28 Aout 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 31 CLAUDE GENIN - GARAGE RENAULT 06 09 08 06 57
LOGEMENT 14 - B2C IMMOBILIER - 04 76 41 86 16 POUR ACCES
TEL DU LOCATAIRE N°32 HYCHAM EL BOUFI, 06 26 61 18 99
PROPRIETAIRE DE M.EL BOUFI - M. BRUNO RICHARD 06 03 60 66 95

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE DANS LE GARAGE DEBARGE AU NIVEAU DU PLAFOND
Donneur d'ordre : M. C. TROUILLET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 04/06/24 A 14H45
INTERVENTION DEPUIS LE GARAGE RENAULT - MR DEBARGE
INFILTRATION D'EAU DANS LE PLAFOND AU NIVEAU DE LA COLONNE D'EVACUATION
QUI VIENT DU LOGEMENT DU DESSUS N° 14 AU 1ER ETAGE
LOCATAIRE ABSENT - POSE AVIS DE PASSAGE

LE 04/06/2024 A 14H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 14 AU 1ER ETAGE
RECHERCHE DE FUITE ET CONTROLE DES ELEMENTS SANITAIRES
POSE DE FLUORESCEINE JAUNE DANS LA SALLE DE BAIN ET LA CUISINE
ABSENCE DE FUITE VISUELLE

LE 12/06/24 A 15H30
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 13
RECHERCHE DE FUITE DANS LA SALLE DE BAINS ET CUSINE
VERIFICATION DANS TRAPPE DE VISITE PAS DE FUITE CONSTATEE
TRACES D'EAU AU NIVEAU DU PVC DANS LA GAINTE TECHNIQUE DANS LES WC
PREVOIR UN PASSAGE AU 2EME DANS LE LOGEMENT 32 (POSE AVIS DE PASSAGE)

LE 20/06/24 A 08H45
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MR EL BOUFI AU 2EME ETAGE
ABSENT MALGRE LA PRISE DE RENDEZ-VOUS

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4080247

AH LGESTION Email envoyé le 13/06/24 a 10H21 M. C. TROUILLET

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNEES DU LOGEMENT 32 AU 2EME ETAGE

AH LGESTION Email envoyé le 06/06/24 a 16H24 M. C. TROUILLET

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNÉES DU LOGEMENT 14 AU 1ER ETAGE
POUR CONTROLE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
2,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 04/06	1	70,75		194,56
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 12/06	3	70,75		176,87
1,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 12/06	4	70,75		88,43
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 20/06	5	70,75		70,75
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,46		39,46
2,00	Dose(s) de FLUORESCINE	3	11,70		23,40
TOTAL H.T.					622,59
T.V.A. a 10,00%					62,25
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>684,84</u>

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 4080247

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN