

Assainissement, Curage  
Plomberie, Recherche de fuites  
Electricité, Propreté  
24h/24 – 365j/365

**FACTURE N° 4090005**

N/REF : 26/08/2024 16H04 C:025951 I:32344  
V/REF : 923305  
V/Email reçu le Lundi 26/08/2024 à 16H04

**SOCIETE HABITATION DES ALPES  
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN  
6 RUE SIMONE VEIL  
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0869  
**IMMEUBLE** : MICHELIERES 4 -0869  
294, CHEMIN DES VERGERS  
LES MICHELIERES 4  
38190 BERNIN

Fontaine, le 04 Septembre 2024

**Référence Marché:** Lot11-Plomberie Sud Isere

**LOCALISATION** : ALLEE 294 VERGERS - 2EME ETG - LOGT L201 - M.BOUAMEUR 07 83 49 60 80  
LOC DU DESSOUS MME GEORGES 06 11 47 54 21

**MOTIF** : INTERVENIR POUR DEBUT D'INFILTRATION DANS LA SDB DE LA VOISINE DU  
DESSOUS MME GEORGES

**Donneur d'ordre** : M. P. KROL (AB) + GET

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Recherche de fuite en partie privative.

LE 02/09/2024 A 11H15:  
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT L201 DE M.BOUAMEUR AU 2EME ETAGE  
LES JOINTS DE LA SALLE DE BAIN SONT ABSENTS A CERTAINS ENDROITS  
FOURNITURE ET POSE DE JOINT SILICONE AU ENDROITS MANQUANTS  
TESTER PENDANT 2 SEMAINES POUR CONTROLER SI L'EAU COULE TOUJOURS  
SI LA FUITE PERSISTE - PREVOIR REMPLACEMENT DU BAC A DOUCHE ET REFECTION  
DE LA FAIENCE EN MAUVAIS ETAT  
REPLI CHANTIER

**OBSERVATIONS** : AH LCOMPTER Email envoyé le 03/09/24 à 11H50 M. P. KROL (AB) + GET

**ATTENTION:** L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.  
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

*Assainissement, Curage  
Plomberie, Recherche de fuites  
Electricité, Propreté  
24h/24 – 365j/365*

**FACTURE N° 4090005**

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

| =====                    |                                      |      |         |               |
|--------------------------|--------------------------------------|------|---------|---------------|
| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif    | N°BT | P.U. HT |               |
| 1,00                     | PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00  | 1    | 167,29  | 167,29        |
| Quantité                 | Fournitures - Mise en oeuvre         | N°BT | P.U. HT |               |
| 1,00                     | Cartouche(s) de silicone (310 ml)    | 1    | 11,39   | 11,39         |
| 1,00                     | Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU | 1    | 19,98%  | 2,27          |
| TOTAL H.T. ....          |                                      |      |         | 180,95        |
| T.V.A. a 10,00% ....     |                                      |      |         | 18,09         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                      |      |         | <u>199,04</u> |

**Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN