

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4090044

N/REF : 9/07/2024 11H17 C:025951 I:32416
V/REF : 921438
V/Email reçu le Mardi 09/07/2024 à 11H17

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

SELON DEVIS N° 4070014

V/REF.IMM. 0726

IMMEUBLE : LE POULET 2 -0726
2, RUE LE POULET
.
38240 MEYLAN

Fontaine, le 06 Septembre 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 2 DU POULET - LOGEMENT PORTE L002 DE M RUIZ BARRADAS HECTOR AU RDC
TEL: 09 50189061 / 06 38194873
1ER ETAGE
MME GORDIANO 06 70 26 09 22

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4070014 du 04/07/2024 d un montant de
1680,07€ TTC

Donneur d'ordre : M. P. KROL (AB) + GET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

AFFICHAGE TRAVAUX SUR EVACUATION 48H AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

INTERVENTION ENTRE LE LOGEMENT L002 DE M.RUIZ AU RDC ET LES CAVES
DEGARNISSAGE DE LA DALLE ENTRE LES 2 ETAGES
REFECTION DE LA COLONNE PVC DN100 ENTRE LES 2 ETAGES (CAVE ET RDC)
RACCORDEMENT
REBOUCHAGE DE LA DALLE AU CIMENT PROMPT ET AU PLATRE
CONTROLE ETANCHEITE ET BON ECOULEMENT

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

NOTRE INTERVENTION DU 05/08/2024 A 08H30 ET DU 06/08 REFECTION DE LA
COLONNE PVC ET REFIXATION
DU WC ET REMPLACEMENT DE LA PIPE WC FUYARDE DANS LE LOGEMENT DE MME
RUIZ
NOS TRAVAUX DU 04/09 POUR REBOUCHAGE DES MURS DANS LE WC

OBSERVATIONS : AH TT Email envoyé le 04/07/24 à 15H35 M. J. QUERIN

AH LCOMPTER Email envoyé le 04/07/24 à 15H26 M. J. QUERIN

SOUS RESERVE DES COORDONNEES DU LOCATAIRE DU 1ER ETAGE

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 4090044

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	1527,34	1527,34
	TOTAL H.T.		1527,34
	T.V.A. a 10,00%		152,73
	TOTAL T.T.C.En EURO		<u>1680,07</u>

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN