

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4090062

N/REF : 31/07/2024 17H43 C:024863 I:33933
V/REF : 1184865
V/Email reçu le Mercredi 31/07/2024 à 17H43

**SDC '54 Rue Diderot'
C/O AUDRAS & DELAUNOIS
2, RUE MONTORGE
CS 83006
38000 GRENOBLE**

IMMEUBLE : DIDEROT
54 RUE DIDEROT
38000 GRENOBLE

Fontaine, le 09 Septembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLE 54 DIDEROT 1ER ETAGE M.GRYB 07 50 65 34 29/ 06 58 77 04 95
(PROP M.FULSUNGE)
2EME ETAGE M.BARDIN 06 41 67 92 58 (PROP M. LAFAYE)

MOTIF : INTERVENIR POUR DEGATS DES EAUX DANS LA SALLE DE BAIN DU 1ER ETAGE
100% D'HUMIDITE SELON AGENCE DE LOCATION
DDE SUR COLONNE DE CHUTE SUSPECTE
PAS DE FUITE APPARENTE DANS LOGEMENT 2EME ETAGE - A CONTROLER

Donneur d'ordre : Mme S CASAGRANDE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 01/08/2024 A 16H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.GRYB AU 1ER ETAGE
INFILTRATION AU NIVEAU DU PLAFOND DE LA SALLE DE BAIN
CONTROLE DU LOGEMENT DU 2EME ETAGE - LOCATAIRE ABSENT - POSE AVIS DE
PASSAGE

LE 20/08/2024 A 13H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.BARDIN AU 2EME ETAGE - ABSENT
MALGRE LA PRISE DE RENDEZ-VOUS - SON TELEPHONE EST SUR MESSAGERIE
POSE AVIS DE PASSAGE

OBSERVATIONS : AH LGESTION Email envoyé le 30/08/24 à 16H07 Mme S CASAGRANDE

NOUS N'ARRIVONS PAS A JOINDRE M.BARDIN MALGRE NOS NOMBREUX MESSAGES
VOCAUX - MERCI DE VOUS RAPPROCHER DE LUI

AH LCOMPTER Email envoyé le 20/08/24 à 18H36 Mme S CASAGRANDE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4090062**ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT**

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
1,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 01/08	1	68,32		85,40
1,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 20/08	2	70,75		88,43
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,46		39,46
TOTAL H.T.					242,41
T.V.A. a 10,00%					24,24
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>266,65</u>

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN