

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4090067

N/REF : 7/08/2024 7H39 C:024059 I:34177
V/REF : OSMIL805849643
V/Email reçu le Mercredi 07/08/2024 à 7H39

FONCIA GRENOBLE

**15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

IMMEUBLE : LE MIKADO
52 RUE AIME BOUCHAYER
38170 SEYSSINET PARISSET

Fontaine, le 10 Septembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 52 BOUCHAYER - 2EME ETG - LOCAUX DES NOTAIRES
LOCAUX 2EME ETAGE MR MARCHAND 06 83 84 17 00
LOCAUX 3EME ETAGE MR PERRET 06 73 69 10 18
L'ENTREPRISE SUPPLAY AU 3EME ETAGE 04 38 49 85 01

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE PLAFOND DANS LES LOCAUX DES NOTAIRES
MR MARCHAND 2EME ETAGE

Donneur d'ordre : M. C. TROUILLET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 12/08/2024 A 16H30:
INTERVENTION DEPUIS LES LOCAUX DES NOTAIRES AU 2EME ETAGE
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DE LA DALLE AU PLAFOND
PREVOIR LA MISE EN EPREUVE DU RESEAU EAU FROIDE SANITAIRE DE
L'ENTREPRISE SUPPLAY AU 3EME ETAGE

LE 16/08/2024 A 13H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOCAL DE L'ENTREPRISE SUPPLAY AU 3EME ETAGE
IMPOSSIBLE DE FAIRE LA MISE EN EPREUVE DU RESEAU EAU FROIDE CAR LE LOCAL
TECHNIQUE OU SE TROUVE LES COMPTEURS AU 3EME ETAGE INACCESSIBLE (FERME A
CLE)

LE 09/09/2024 A 13H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOCAL DE L'ENTREPRISE SUPPLAY AU 3EME ETAGE
MISE EN EPREUVE DES RESEAUX EAU FROIDE/EAU CHAUDE DEPUIS LE COMPTEUR -
PRESSION STABLE
INTERVENTION DEPUIS LES LOCAUX DES NOTAIRES AU 2EME ETAGE
TRACES D'INFILTRATIONS D'EAU AU FAUX PLAFOND DANS LA SALLE DE REUNION
DEPOSE DES DALLES DU FAUX PLAFOND - L'INFILTRATION PROVIENT DE L'ETAGE
DU DESSUS - INFILTRATION TERRASSE
PROBLEME D'ETANCHEITE AU NIVEAU DE LA TERRASSE DE L'ENTREPRISE SUPPLAY

AH LCOMPTER Email envoyé le 09/09/24 a 17H32 M. C. TROUILLET

AH LGESTION Email envoyé le 28/08/24 a 11H33 M. C. TROUILLET

TM LCOMPTER Email envoyé le 16/08/24 a 14H05 M. C. TROUILLET

TM LCOMPTER Email envoyé le 13/08/24 a 08H03 M. C. TROUILLET

MERCİ DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNEES DE L'ENTREPRISE SUPPLAY AU
3EME ETAGE

MERCİ DE NOUS INDIQUER QUI PEUT NOUS FOURNIR LES CLES DU LOCAL?

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait
nous agissons par sondages et recherches successives.

La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de
distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques,
réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de
la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous
arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
1,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 12/08	1	70,75		88,43
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 16/08	2	70,75		141,50
4,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 09/09	4	70,75		283,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,46		39,46
TOTAL H.T.					581,51
T.V.A. a 10,00%					58,15
TOTAL T.T.C.En EURO					639,66

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN