

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4090230

N/REF : 22/08/2024 7H51 C:025438 I:34410
V/REF : OSMIL805889482
V/Email reçu le Jeudi 22/08/2024 à 7H51

SDC 'Village Olympique B'
C/O FONCIA ECHIROLLES
46, AVENUE DE GRUGLIASCO
38130 ECHIROLLES

V/REF.IMM. 1250
IMMEUBLE : VILL.OLYMPIQUE (Cop)
2-4-6 RUE KOGAN/2-4 R.LACHENAL
4/6/8 PLACE LIONEL TERRAY
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 26 Septembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 2 LACHENAL CAVES CONTACT ACCES MME COTTEL SDH 06 86 26 65 45

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE GOUTTE A GOUTTE CAVES

Donneur d'ordre : M. E AJDONIK

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 22/08/2024 A 14H30:
INTERVENTION DEPUIS LES CAVES
FUITE SUR COLONNE D'ALIMENTATION EAU FROIDE EN ACIER GALVA DEVANT LA
PORTE 12 DU 8 LIONEL TERRAY
ACCES A LA VANNE GENERALE A LA PORTE 6 POUR COUPURE
PREVOIR REFECTION DE LA COLONNE ALIMENTATION EAU FROIDE EN MULTICOUCHE
DN60

LE 29/08/2024 A 09H00:
INTERVENTION POUR RELEVÉ DE DEVIS DANS LES CAVES
AUCUN ACCES AUX CAVES - NOUS N'AVONS PAS LA CLE
MME COTTEL EST EN CONGE JUSQU'AU 08/09

LE 24/09/2024 A 14H15:
INTERVENTION DEPUIS LES SOUS-SOLS
CONSTAT: FUITE SUR ALIMENTATION D'EAU FROIDE SANITAIRE EN ACIER GALVA
DIAMETRE 2" - PREVOIR REPARATION AVEC COUPURE D'EAU AVEC SERVICE DES
EAUX
UN DEVIS DE REPARATION VOUS SERA ADRESSE PROCHAINEMENT

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 25/09/24 a 17H13 M. E AJDONIK
TM LCOMPTER Email envoyé le 29/08/24 a 09H45 M. E AJDONIK

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4090230

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
1,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 22/08	1	70,75		123,81
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 29/08	2	70,75		70,75
1,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 24/09	4	70,75		88,43
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	4	39,46		39,46
TOTAL H.T.					351,57
T.V.A. a 10,00%					35,15
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>386,72</u>

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN