

FACTURE N° 4090231

N/REF : 20/09/2024 9H59 C:025514 I:31322

V/Email reçu le Vendredi 20/09/2024 à 9H59

SELON DEVIS N° 4090015

MONSIEUR BERARD ALAIN

**8 IMPASSE DES FLEURS
38320 EYBENS**

**IMMEUBLE : 8 FLEURS
8 IMPASSE DES FLEURS
38320 EYBENS**

Fontaine, le 26 Septembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N8 - VILLA DE M. BERARD ALAIN - 07 86 25 38 93
BERARD.ALAIN@ALICEADSL.FR

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4090015 du 13/09/2024 d un montant de
297,71€ TTC

Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.BERARD
CREATION D'UNE OUVERTURE DE 20/20 AU DESSUS DU WC SUSPENDU POUR
CONTROLE DU RECEVEUR DE DOUCHE A L'ITALIENNE
POSE D'UNE TRAPPE DE VISITE AU RDC POUR ACCES A LA GAINTE TECHNIQUE
ET RECHERCHE DE FUITE

UN DEVIS DE REPARATION VOUS SERA ENVOYE EN FONCTION DE LA RECHERCHE DE
FUITE

LE 20/09/2024 A 11H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.BERARD
OUVERTURE DANS LA GAINTE TECHNIQUE DU RDC
INFILTRATION CONSTATEE AU PLAFOND DE LA GAINTE TECHIQUE
REBOUCHAGE DU TROUS DE LA GAINTE TECHNIQUE PAR UNE TRAPPE DE VISITE 20X20
LE PLAFOND DE LA GAINTE TECHNIQUE ATTERRI SOUS LA BAIGNOIRE
PREVOIR OUVERTURE SOUS BAIGNOIRE - PRESENCE D'UNE TRAPPE JOINTEE SUR
UN COTE

LE 25/09/2024 A 13H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.BERARD
OUVERTURE DE LA TRAPPE DE LA BAIGNOIRE AU 1ER ETAGE, L'EAU EST
CONCENTREE AUTOUR DE LA GAINTE TECHNIQUE AU FOND DE LA BAIGNOIRE
(DIFFICILEMENT OBSERVABLE)
LE TAUX D'HUMIDITE EST TRES FAIBLE AU NIVEAU DE LA TRAPPE
LES TUYAUX EN CUIVRE (POSSIBLEMENT EN PE MAIS UNIQUEMENT AU 1ER ETAGE)

SONT DANS LE DOUBLAGE DU PLACO ET PROBABLEMENT GAINÉ CE QUI EMPECHE DE LOCALISER AVEC PRECISION L'ORIGINE DE LA FUITE
IL FAUDRAIT CASSER LE CARRELAGE POUR AVOIR ACCES AU MUR ENTRE LE MITIGEUR ET LE WC SUSPENDU
PREVOIR DE REFAIRE LA FAIENCE SUR 16,85M2
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH TT Email envoyé le 13/09/24 à 11H03 M. A BERARD
AH TT Email envoyé le 13/09/24 à 10H51 M. A BERARD

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	270,65	270,65
	TOTAL H.T.		270,65
	T.V.A. a 10,00%		27,06
	TOTAL T.T.C.En EURO		297,71

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

Règlement par cheque a réception de facture