

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4090262

N/REF : 9/09/2024 14H03 C:024059 I:32681
V/REF : OSMIL80595844
V/Email reçu le Lundi 09/09/2024 à 14H03

SDC 'RESIDENCE DU PARC'
C/O FONCIA GRENOBLE
12, RUE SAINT JOSEPH
38000 GRENOBLE

V/REF.IMM. 7085
IMMEUBLE : RESIDENCE DU PARC
CHEMIN DES VIOLETTES
38430 MOIRANS

Fontaine, le 30 Septembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE PARC - BATIMENT TILLEUILS B - CONTACT MME CHARVET 07 70 11 00 08
LOGEMENT AU 4EME ETAGE M.DELLERCK 04 56 26 60 69 OU 06 51 12 47 01

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE SUR CANALISATION EAU USEES

Donneur d'ordre : Mme F. TRUC

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 11/09/2024 A 16H30:

INTERVENTION DEPUIS LES CAVES DU BATIMENT B
PRESENCE D'UNE INFILTRATION D'EAU AU PLAFOND DES CAVES, L'EAU COULE LE LONG DES COLONNES DES EAUX VANNES ET EAUX USEES -L'EAU COULE EN CONTINUE
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME CHAGNARD AU RDC
RECHERCHE DE FUITE VISUELLE : RIEN A SIGNALER
MISE EN EPREUVE DU LOGEMENT - AUCUNE BAISSSE DE PRESSION
DEGARNISSAGE DE LA CLOISON DE LA GAINTE TECHNIQUE DANS LES WC - PRESENCE D'EAU QUI COULE AU PLAFOND
PREVOIR LA POSE D'UNE TRAPPE DE VISITE 30X30 DANS LES WC
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ZACCANTI AU 1ER ETAGE - PRESENCE DE 100% DE TAUX D'HUMIDITE SUR LA CLOISON DE LA GAINTE TECHNIQUE DES WC
DEGARNISSAGE DE LA CLOISON DE LA GAINTE TECHNIQUE DANS LES WC - PRESENCE D'EAU QUI COULE AU PLAFOND
PREVOIR LA POSE D'UNE TRAPPE DE VISITE 30X30 DANS LES WC
AU 2EME ETAGE, IL Y A UNE DAME TRES AGEE ET HANDICAPEE - VU AVEC MME CHAGNARD POUR QU'ELLE LA PREPARE LORS DU PROCHAIN RDV LE 12/09
REPLI CHANTIER

LE 12/09/2024 A 15H45:

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME BRUGNIERE AU 2EME ETAGE
CONTROLE VISUEL DU LOGEMENT - PRESENCE D'UNE LEGERE FUITE SUR LA PIPE WC - NE CORRESPOND PAS A LA FUITE EN COURS
MISE EN EPREUVE DU LOGEMENT - AUCUNE BAISSSE DE PRESSION

DEGARNISSAGE DE LA CLOISON DE LA GAINTE TECHNIQUE DANS LES WC
PRESENCE D'EAU QUI COULE DU PLAFOND

CONTROLE DU LOGEMENT DE M.SARRA-CHOTTE AU 3EME ETAGE
GOUTTE A GOUTTE PERCEPTIBLE DANS LA GAINTE TECHNIQUE DU WC
PRESENCE D'HUMIDITE SUR LA CLOISON DE LA GAINTE TECHNIQUE
DEGARNISSAGE DE LA CLOISON - PRESENCE D'EAU QUI COULE DU PLAFOND

CONTROLE DU LOGEMENT DE M.DELLERCK AU 4EME ETAGE
LES OCCUPANTS DOIVENT S'ABSENTER - CONTROLE VISUEL DU LOGEMENT
FUITE EN FILET DERRIERE LE MEUBLE LAVABO
L'OCCUPANT S'OCCUPE DE REPARER LA FUITE
PREVOIR CONTROLE APPROFONDI DU LOGEMENT

OBSERVATIONS : AH LGESTION EMAIL en CC le 16/09/24 a 10H50 rosine.ganel@foncia.fr

AH LGESTION Email envoyé le 16/09/24 a 10H50 Mme F. TRUC

MERCI DE NOUS ACCORDER LA POSE DES TRAPPES DE VISITE 30X30 DANS LES
LOGEMENTS DE MME BRUGUIERE ET M.SARRA-SCHOTTE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
2,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 11/09	1	70,75		159,18
2,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 12/09	2	70,75		194,56
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,46		39,46

FACTURE N° 4090262

TOTAL H.T.	422,32
T.V.A. a 10,00%	42,23
TOTAL T.T.C.En EURO	464,55

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN