

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4100037

N/REF : 3/10/2024 13H40 C:024888 I:34672

V/Email reçu le Jeudi 03/10/2024 à 13H40

CITYA DAUPHINE IMMOBILIER

**23 RUE HOCHÉ
38000 GRENOBLE**

IMMEUBLE : LE SAINT ANDRÉ
5/7/7BIS COURS SAINT ANDRÉ
38130 PONT DE CLAIIX

Fontaine, le 04 Octobre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 5/7/7BIS ST ANDRÉ - GARAGE DE M.PALMA 06 20 02 41 84

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE IMPORTANTE DANS LE GARAGE DE M.PALMA
NE PAS VENIR AVANT 17H OU TELEPHONER AU MONSIEUR CAR IL MONTE DE
FREJUS POUR LE PROBLEME

Donneur d'ordre : M. B DAY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 03/10/2024 A 17H15:
INTERVENTION DEPUIS LE GARAGE DE M.PALMA
INFILTRATION AU NIVEAU DU PLAFOND DU GARAGE SOUS UN ECOULEMENT
PVC DIAM 100, PROBABLEMENT DES EAUX USEES AVEC INONDATION AU SOL PAR
INTERMITTENCE - TAUX D'HUMIDITE DE 100%
LE GARAGE EST SITUE SOUS L'IMMEUBLE NUMERO 5 SAINT ANDRÉ
INFILTRATION CONSTATEE AU PLAFOND DE LA GAINTE TECHNIQUE (50% D'HUMIDITE)
DU LOCAL VELO ET DES TRACES D'EAU AU SOL DU RDC
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME SEKIOU AU 1ER ETAGE AU DESSUS DU
LOCAL VELO, IL Y A UNE GROSSE FUITE AU NIVEAU DES JOINTS SILICONES DE LA
BAIGNOIRE - LA BAIGNOIRE EST PLEINE D'EAU DESSOUS
PREVOIR LA REFECTION DES JOINTS SILICONE DE LA BAIGNOIRE DE MME SEKIOU
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER EMAIL en CC le 04/10/24 à 09H34 sguagenti@citya.com

AH LCOMPTER Email envoyé le 04/10/24 à 09H34 M. B DAY

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 03/10	1	70,75		141,50
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,46		39,46
TOTAL H.T.					210,08
T.V.A. a 10,00%					21,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>231,08</u>

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN