

N/REF : 11/09/2024 14H32 C:026156 I:28741

V/Email reçu le Mercredi 11/09/2024 à 14H32

V/REF.IMM. 9234

IMMEUBLE : 5 COURS BERRIAT
5 COURS BERRIAT
38000 GRENOBLE

Urban Pierre 2
C/O ESSET PROPERTY MANAGEMENT
17 PLACE DES REFLETS
92097 PARIS LA DEFENSE

Fontaine, le 04 Octobre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 5 BERRIAT - IMMEUBLE 9234 - MME DUTHILLY 07 81 90 17 22 /
07 50 96 50 61

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE DANS LA CAVE DE MME
FUITE DANS SA CAVE SUITE AUX DERNIERES PLUIES

Donneur d'ordre : Mme J CARCAILLON

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 23/09/2024 A 07H30:
INTERVENTION DEPUIS LA CAVE DE MME DUTHILLY
PAS D'INFILTRATION D'EAU CE JOUR, CEPENDANT EN VOYANT LA VIDEO
SUR LE TELEPHONE DE MME DUTHILLY, IL Y A UNE INFILTRATION SUR LE TUYAU
D'EVACUATION EN FONTE EN BAS DU MUR QUI PART AU REGARD ET UNE 2EME
INFILTRATION AU NIVEAU DU JOINT CIMENT ENTRE LE TUYAU D'EVACUATION
EN FONTE ET PVC
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME DUTHILLY AU 1ER ETAGE
CONSTAT: TRACES D'HUMIDITE SUR LE MUR DE LA CUISINE MITOYEN AVEC
LA COPROPRIETE D'A COTE

LE 03/10/2024 15H00:
INTERVENTION DEPUIS LA CAVE DE MME DUTHILLY
PREMIERE FUITE - PREVOIR LA REFECTION DU JOINT CIMENT PROMPT
ENTRE LA FONTE ET LE PVC
2EME FUITE - FUITE SUR COLONNE EAUX USEES - PREVOIR REPRISE PVC
REPLI CHANTIER

ATTENTION SUSPICION D'AMIANTE SUR LE TUYAU QUI PART DANS LE MUR

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 04/10/24 à 11H38 Mme J CARCAILLON

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4100041

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
2,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 23/09	1	70,75		159,18
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 02/10	2	70,75		106,12
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,46		39,46
TOTAL H.T.					333,88
T.V.A. a 10,00%					33,38
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>367,26</u>

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN