

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4100052

N/REF : 23/09/2024 15H46 C:024059 I:30106
V/REF : OSMIL806023062
V/Email reçu le Lundi 23/09/2024 a 15H46

SDC 'L'ESSENCIA'
C/O FONCIA GRENOBLE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01

V/REF.IMM. 1222
IMMEUBLE : ESSENCIA
97 RUE DES ALLIES
3/7 AMABLE MATUSSIÈRE
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 07 Octobre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 3 MATUSSIÈRE - 1ER ETG - LOCAL INTERFAS - CONTACT SUR PLACE MME
MME FUNFROCK 04 56 58 87 15
LOGEMENT 2EME ETAGE M.RAYON BENOIT - 06 32 90 58 62
CONTACT MME RAMON CDC HABITAT : 06 25 97 73 67
BENALLOU MESSAOUDA CDC: 06 58 70 79 88

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE SUR RESEAU EAU CHAUDE AU 1ER ETG
Donneur d'ordre : M. C. TROUILLET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 25/09/2024 A 10H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOCAL INTERFAS AU 1ER ETAGE
INFILTRATION EN GOUTTE A GOUTTE AU NIVEAU D'UNE DESCENTE DE COLONNE DANS
LE FAUX PLAFOND DE L'ACCUEIL HOSPITALIER (AU 1ER ETAGE)
INFILTRATION APPARUE DEPUIS UNE SEMAINE
PREVOIR CONTROLE DU LOGEMENT DE M.RAYON BENOIT AU 2EME ETAGE - AVIS DE
PASSAGE LAISSE - TENTATIVE DE CONTACT AVEC INTERPHONE - PAS DE
REPONSE

OBSERVATIONS : AH LGESTION Email envoyé le 04/10/24 a 17H10 M. C. TROUILLET

M.RAYON DU LOGEMENT A CONTROLER NE REPOND PAS A NOS RELANCES - VU AVEC
CDC HABITAT QUI VA FAIRE UN COURRIER RECOMMANDE

AH LGESTION Email envoyé le 25/09/24 a 12H44 M. C. TROUILLET

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4100052**ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT**

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 25/09	1	70,75		106,12
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,46		39,46
TOTAL H.T.					174,70
T.V.A. a 10,00%					17,47
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>192,17</u>

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN