

FACTURE N° 4100094

N/REF : 7/10/2024 10H05 C:264254 I:35532

V/Email reçu le Lundi 07/10/2024 à 10H05

SELON DEVIS N° 4090002

Madame Corinne MARCHAND

**361 CHEMIN D'ORGEOISE
38500 COUBLEVIE**

IMMEUBLE : 361 D'ORGEOISE
361 CHEMIN D'ORGEOISE
38500 COUBLEVIE

Fontaine, le 11 Octobre 2024

Référence Marché: Bareme Multi-Prestations

LOCALISATION : ALLEE 361 D'ORGEOISE MME MARCHAND CORINNE 06 80 44 18 61

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4090002 du 03/09/2024 d un montant de
541,47€ TTC

Donneur d'ordre : Mme C MARCHAND

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME MARCHAND
OUVERTURE DU MUR NECESSAIRE A UNE NOUVELLE RECHERCHE
DE FUITE SUR LE RACCORD QUI SUBIT LES INFILTRATIONS DU TUYAU PVC DN70
ENCASTRE

UN DEVIS DE REPARATION VOUS SERA ADRESSE

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

LE 8/10/2024 A 08/45
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME MARCHAND
OUVERTURE DU MUR AU POINT D'INFILTRATION LE PLUS HAUT.
MULTIPLES FUITES VISIBLES SUR L'ÉVACUATION.
CONSTAT QUE LE TUYAU D'ÉVACUATION ES POREUX ET CASSÉ. NÉCESSITÉ DE LE
CHANGER SUR TOUTE LA LONGUEUR.
RÉPARATION DU TUYAU D'ÉVACUATION AU CIMENT PROMPT SUR LE POINT DE FUITE
LE PLUS VOLUMINEUX.
LE TUYAU EST PROBABLEMENT EN FIBROCIMENT (VU AVEC CYRIL), LE CLIENT EST
AVISÉ DE FAIRE UN DIAGNOSTIC AVANT TRAVAUX
LE CLIENT SOUHAITE UN PASSAGE EN EXTÉRIEUR LE LONG DE LA FAÇADE - CE QUI
NÉCESSITE DE RECRÉER UNE ÉVACUATION EAU VANNÉE ET EAU USÉE EN PVC DN100
ET PVC DN50

OBSERVATIONS : AH TT Email envoyé le 25/09/24 à 11H32 Mme MARCHAND

AH TT Email envoyé le 03/09/24 a 11H40 BD

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	451,23	451,23
	TOTAL H.T.		451,23
	T.V.A. a 20,00%		90,24
	TOTAL T.T.C.En EURO		541,47

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN