

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4100210

N/REF : 14/10/2024 9H53 C:024059 I:30106
V/REF : OSMIL806122133
V/Email reçu le Lundi 14/10/2024 à 9H53

SDC 'L'ESSENCIA'
C/O FONCIA GRENOBLE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01

V/REF.IMM. 1222
IMMEUBLE : ESSENCIA
97 RUE DES ALLIES
3/7 AMABLE MATUSSIÈRE
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 22 Octobre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 97 ALLIES - CLE LOCAL VELO EN AGENCE
LOGEMENT DU 1ER ETG MME DI VANNI 06 38 29 42 85
LOGEMENT 2EME ETAGE MME MEZZOUG/AOUN (CDC HABITAT GESTION - MME
BENALLOU 06 58 70 79 88
MME MEZZOUG SOUAD 06 84 04 85 39 OU 09 52 83 94 09

MOTIF : INTERVENIR POUR GROSSE FUITE DAND LE LOCAL VELO MONTEE 7 MATUSSIÈRE
Donneur d'ordre : M. C. TROUILLET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 14/10/2024 A 13H00:
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES
INFILTRATIONS D'EAU DANS LE PLAFOND DU LOCAL VELO AU NIVEAU DE LA
COLONNE EAU CHAUDE - L'EAU CHAUDE A ETE COUPEE PAR LES POMPIERS

CONTROLE DU 4EME ETAGE ET 3EME ETAGE - OUVERTURE DE LA TRAPPE DE
VISITE DANS LES WC
ABSENCE DE FUITE

PREVOIR CONTROLE DU LOGEMENT DE MME MEZZOUG/AOUN AU 2EME ETAGE

\$
LE 14/10/2024 A 15H00
INTERVENTION DEPUIS LE HALL DE L'IMMEUBLE ET LE LOCAL A VÉLO
POMPAGE DE L'EAU AU SOL POUR ÉVITER LE RISQUE DE CHUTE.

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME DI VANNIER AU 1ER ÉTAGE:
TRACES D'INFILTRATIONS IMPORTANTES SUR LA CLOISON PLACO DE SON HALL
D'ENTRÉE.
CONTRÔLE DE LA GAINTE TECHNIQUE DE LA CUISINE QUI EST MITOYENNE AU HALL

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

PRÉSENCE D'EAU AU PLAFOND DE LA GAINÉ.
LA FUITE PROVIENT DES ÉTAGES SUPÉRIEURS.
PRÉVOIR LE CONTRÔLE DU LOGEMENT DU 2E ÉTAGE

LE 17/10/2024 A 12H00:
INTERVENTION DEPUIS LES LOGEMENTS DE MME MEZZOUG AU 2EME ETAGE ET M.DANO AU 3EME ETAGE
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
REPRISE DU BOUCLAGE EAU CHAUDE EN PER DN16 SUR 2ML
REMISE EN EAU
CONTROLE BON ETANCHEITE - OK
PREVOIR LA FERMETURE DU PLACO CHEZ M.DANO AU 3EME ETAGE
FERMETURE PROVISOIRE OK
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 22/10/24 a 10H11 M. C. TROUILLET

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNEES DU LOGEMENT DE MME MEZZOUG AOUN AU 2EME ETAGE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif		N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching		1	29,12	29,12
2,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie	le 14/10	1	70,75	194,56
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie	le 14/10	2	70,75	141,50
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie	le 17/10	3	70,75	141,50
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre		N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie		1	39,46	39,46
1,00	Mise en oeuvre Aspirateur Mixte		2	26,83	26,83
2,00	Manchon PER dn16		3	19,71	39,42
2,00	Metre(s) tube PER Dn16 rouge		3	3,42	6,84

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 4100210

TOTAL H.T.	619,23
T.V.A. a 10,00%	61,92
TOTAL T.T.C.En EURO	681,15

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN