

FACTURE N° 4100226

N/REF : 26/09/2024 10H30 C:264244 I:35608

V/Email reçu le Jeudi 26/09/2024 a 10H30

LE CASABLANCA

**8 RUE MICHELET
38000 GRENOBLE**

IMMEUBLE : CASABLANCA
8 RUE MICHELET
38000 GRENOBLE

Fontaine, le 23 Octobre 2024

Référence Marché: Bareme Multi-Prestations

LOCALISATION : ALLEE 8 MICHELET - ENTREPRISE CASABLANCA 06 37 55 76 65 /0629828506

MOTIF : VOTRE ACCORD SUR NOTRE DEVIS N° 4100007 DU 02/10/2024 D UN MONTANT DE
294,54 € TTC

Donneur d'ordre : Mr H FARHANE

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DEPUIS L'ENTREPRISE CASABLANCA
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
OUVERTURE DU CAISSON EN FAIENCE 15X15
RECHERCHE DE FUITE AU NIVEAU DES ALIMENTATIONS D'EAUX QUI PASSENT DANS
LE CAISSON
UN DEVIS DE REPARATION VOUS SERA ENVOYE SELON LES RESULTATS DE LA
RECHERCHE DE FUITE

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

LE 10/10/2024 A 15H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOCAL LE CASABLANCA
DESTRUCTION DU COFFRAGE SOUS LA CHAUDIERE DANS LE WC
CONSTAT: HUMIDITE IMPORTANTE DANS LA LAINE DE VERRE MALGRE LA COUPURE
D'EAU DEUIS 7 JOURS - PAS DE VISUEL CONSTATE
4 TUYAUX MONTENT A L'ETAGE 2 EN DN14 (X2 TUYAUX) ET DN18 (X1 TUYAU:
ALIMENTATION EAU FROIDE ET CHAUDIERE, POUR LE GAZ ET POUR EAU CHAUDE
UN STUDIO EST AU 4EME ETAGE - PAS D'ALIMENTATION INDEPENDANTE -
PIQUAGE AVANT COMPTEUR ENTRE VANNE ROUGE ET VANNE NOIRE
PREVOIR RECHERCHE DE FUITE DANS LE STUDIO DU 4EME ETAGE

LE 11/10/2024 A 15H45:
INTERVENTION DEPUIS LE LOCAL LE CASABLANCA
FUITE SUR TUYAU EN CUIVRE QUI ALIMENTE LE STUDIO DU 4EME ETAGE
POSE D'UNE VANNE POUR ISOLER LE STUDIO ET STOPPER LA FUITE
PREVOIR REPRISE DE L'ALIMENTATION GENERALE DU STUDIO DEPUIS LA
COLONNE EAU FROIDE GENERALE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4100226**FACTURE EN AUTOLIQUIDATION****ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT**

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS recap TVA	2	49,09	49,09
TOTAL H.T.				49,09
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>49,09</u>

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN