

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4100256

N/REF : 29/07/2024 10H29 C:025952 I:32510
V/REF : 922680
V/Email reçu le Lundi 29/07/2024 a 10H29

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO OUEST MATHEYSINE
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0487
IMMEUBLE : MARRONNIERES -0487
10-12 IMPASSE DES MARRONNIERES
(BATIMENT A/B)
38360 SASSENAGE

Fontaine, le 28 Octobre 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLEE 10 MARRONNIERES - M. CATALDI 06 24 40 24 59
MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE SUR CANALISATION DANS LE GARAGE
Donneur d'ordre : Mme I SIKORA

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 02/08/2024 A 08H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.CATALDI
FUITE SUR LA COLONNE PVC DN100 DANS GAINTE TECHNIQUE
IL Y A UN TAMPON DOUBLE EN 40 ET LA BAIGNOIRE ET LE LAVABO SONT
RACCORDES -PREVOIR OUVERTURE DE GAINTE TECHNIQUE POUR ACCES - L'ACCES EST
RESTREINT
PREVOIR LE REMPLACEMENT DE LA PORTION FUYARDE SUR LA COLONNE EN DIAM 100
SUR 2ML EN PVC DN100 AVEC REPRISE DE LA CULOTTE
REPLI CHANTIER

LE 06/09/2024 A 08H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.CATALDI
OUVERTURE DE LA GAINTE TECHNIQUE AU RDC
IMPOSSIBLE DE PROCEDER AU REMPLACEMENT DE LA PORTION ET D'OUVRIR DANS LA
GAINTE DANS LA SALLE DE BAIN CAR LE CHAT DES LOCATAIRES EST RENTRE DEDANS
NOUS N'ARRIVONS PAS A LE FAIRE SORTIR - INTERVENTION A REPROGRAMMER
LE REMPLACEMENT DU TABLIER DE BAIGNOIRE EST FAIT CE JOUR
REPLI CHANTIER

LE 16/09/2024 A 08H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.CATALDI
DEPOSE DU TABLIER BAIGNOIRE
OUVERTURE DE LA TRAPPE EN BAS DANS LA SALLE DE BAIN ET EN HAUT DANS LA
CUISINE
REFECTION DE L'EVACUATION PVC DN100

RACCORDEMENT A L'EVACUATION PVC DN40 DU LAVABO ET DE LA BAIGNOIRE
POUR LE PASSAGE, 2 TUYAUX CUIVRE ONT ETE SECTIONNES AU NIVEAU DU
LAVABO ET REFECTION EN MULTICOUCHE DN16
CONTROLE ETANCHEITE

LE 25/10/2024 A 8H30 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M. CATALDI
REBOUCHAGE DES MURS 50*30 CM ET 60*40 CM.

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 25/10/24 a 16H37 Mme I SIKORA
AH LCOMPTER Email envoyé le 16/09/24 a 17H16 Mme I SIKORA
AH LCOMPTER Email envoyé le 06/08/24 a 22H37 Mme I SIKORA

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons a déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
1,00	PLS204-F.P.Habillage baignoire	1	93,22	93,22
3,00	PLS1000-Heure(s) Plombier	2	48,33	144,99
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Reparation et reprise evacuation	3	970,04	970,04
TOTAL H.T.				1375,54
T.V.A. a 10,00%				137,55
TOTAL T.T.C.En EURO				1513,09

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN