

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4100278

N/REF : 22/10/2024 14H51 C:024059 I:30106
V/REF : OSMIL806166887
V/Email reçu le Mardi 22/10/2024 a 14H51

SDC 'L'ESSENCIA'
C/O FONCIA GRENOBLE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01

V/REF.IMM. 1222
IMMEUBLE : ESSENCIA
97 RUE DES ALLIES
3/7 AMABLE MATUSSIÈRE
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 29 Octobre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLÉE 97 ALLIÉS - CHEZ M. MAURY (2E ÉTAGE) ET MME TETTARD (3E ÉTAGE)
M.MAURY 06 77 17 70 58 - 2E ÉTAGE
MME TETTARD 06 50 22 14 43 - 3E ÉTAGE
M. MAURICE SCACCIALUPI 06 70 75 61 69 - 4E ÉTAGE
M. FOURNIER MARTEL 06 22 57 46 41 OU 06 63 30 29 51 - 5E ÉTAGE

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE SUITE INFILTRATIONS AU BATIMENT B3
MATUSSIÈRE AU 2E ÉTAGE CHEZ M. MAURY ET AU 3E ÉTAGE AU NIVEAU DES
PLINTHES DE MME TETTARD

Donneur d'ordre : M. C. TROUILLET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 28/10/2024 A 08H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME.TETTARD AU 3EME ETAGE
OUVERTURE DE LA TRAPPE DE VISITE DANS LA CHAMBRE - IL Y A UNE
INFILTRATION D'EAU QUI VIENT DE L'ETAGE DU DESSUS
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MR.SCACCIALUPI AU 4EME ETAGE
OUVERTURE DE LA TRAPPE DE VISITE DANS LA CHAMBRE - INFILTRATION D'EAU EN
GOUTTE A GOUTTE QUI VIENT DE L'ETAGE DU DESSUS
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MR.FOURNIER AU 5EME ETAGE
OUVERTURE DE LA TRAPPE DE VISITE DANS LA CHAMBRE - IL Y A UNE FUITE
D'EAU SUR LA COLONNE EAU CHAUDE EN PVC PRESSION AU NIVEAU DU TE AVANT
COMPTEUR DE L'EAU CHAUDE
PREVOIR L'OUVERTURE DU MUR DE LA CHAMBRE ET REPRISE DE LA
COLONNE EAU CHAUDE EN PVC PRESSION DIAMETRE 32 +
INSTALLATION D'UNE TRAPPE DE VISITE 40X40

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 28/10/24 a 17H35 M. C. TROUILLET

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
2,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 28/10	1	70,75		194,56
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,46		39,46
TOTAL H.T.					263,14
T.V.A. a 10,00%					26,31
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>289,45</u>

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN