

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4100280

N/REF : 9/09/2024 17H18 C:025951 I:32382
V/REF : 926349
V/Email reçu le Lundi 09/09/2024 à 17H18

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0737
IMMEUBLE : LE MONTAIGNE -0737
1/3, PLACE MICHEL DE MONTAIGNE
(BATIMENT A/B)
38320 EYBENS

Fontaine, le 29 Octobre 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 3 MICHEL DE MONTAIGNE L305 UG 105198 MME MIENVILLE 06 46 47 44 31
LOGEMENT 4EME ETAGE:
- MME MEZHOUGI 07 62 91 85 23
- MME COTHENET 06 14 16 15 01

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE ET REPARATION DE FUITE SITUEE DANS LE CAISSON
DU TABLEAU ELECTRIQUE

Donneur d'ordre : M. F. YADEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 10/09/2024 A 10H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT L305 DE MME MIENVILL
INFILTRATION DANS LE TABLEAU ELECTRIQUE QUI COULE EN CONSTANT
CONTROLE DU LOGEMENT DE MME GIRARD AU 4EME ETAGE
MISE EN EPREUVE DU RESEAU EAU FROIDE - PAS DE BAISSSE DE PRESSION
MISE EN EPREUVE DU RESEAU EAU CHAUDE - PAS DE BAISSSE DE PRESSION
RESEAU DE CHAUFFAGE COUPE

PREVOIR CONTROLE DU LOGEMENT DE MME MEZHOUGI AU 4EME ETAGE ET MME
COTHENET AU 4EME ETAGE - AVIS DE PASSAGE POSES

LE 12/09/2024 A 10H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME COTHENET AU 4EME ETAGE
CONTROLE VISUEL DU LOGEMENT - RIEN A SIGNALER
MISE EN PRESSION DU RESEAU D'EAU FROIDE SANITAIRE - PAS DE PERTE DE
PRESSION
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME MEZOUGH
CONTROLE VISUEL DU LOGEMENT - FUITE CONSTATEE DANS LE LOGEMENT SUR UN
JOINT D'ETANCHEITE DE LA NOURRICE DE L'EAU FROIDE SANITAIRE
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
FOURNITURE ET POSE D'UN JOINT DN15/21

REMISE EN EAU ET CONTROLE BON ETANCHEITE - OK
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH AB Email envoyé le 07/10/24 a 14H20 M. F. YADEL
TM AB Email envoyé le 16/09/24 a 11H25 M. F. YADEL
AH LCOMPTER Email envoyé le 13/09/24 a 09H58 M. F. YADEL

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
2,25	PLS1000-Heure(s) Plombier Le 12/09	2	48,33	108,74
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Joint(s) fibre 15/21	2	0,21	0,21
1,00	Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU	2	19,98%	0,04
TOTAL H.T.				276,28
T.V.A. a 10,00%				27,62
TOTAL T.T.C.En EURO				303,90

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 4100280