

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 - 365j/365

FACTURE N° 4110069

N/REF : 28/10/2024 10H18 C:025952 I:32365
V/REF : 926224
V/Email reçu le Lundi 28/10/2024 à 10H18

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO OUEST MATHEYSINE
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

IMMEUBLE : VERCORS PANORAMA-848
52, AVENUE DU 8 MAI 1945
38130 ECHIROLLES

Fontaine, le 12 Novembre 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 52 MAI 1945 - 4EME ETG - LOGT L403 - MME TOUIDJINE 06 62 15 73 32
06 22 30 47 43

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE - CUISINE

Donneur d'ordre : Mme N. LECHATTON

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 04/11/2024 A 08H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT L403 DE MME TOUIDJINE AU 4EME ETAGE
CONSTAT : IL Y A UNE FUITE DEPUIS 1 MOIS ENVIRON - FUITE TRES LEGERE QUI
NE S'ARRETE JAMAIS
SUSPICION DE FUITE SUR ALIMENTATION DU COMPTEUR D'EAU FROIDE SUR LE
PALIER OU COMPTEUR EAU CHAUDE DANS LA CUISINE
PREVOIR LA MISE EN EPREUVE DU LOGEMENT DU DESSUS - LOCATAIRE ABSENT LORS
DU PASSAGE - POSE D'UN AVIS DE PASSAGE CHEZ M.BEZZAE

LE 7/11/2024 A 13H :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME BEZZAZ AU 5E ETAGE
CONTRÔLE DU LOGEMENT (CUISINE, WC ET SALLE DE BAINS), RIEN A SIGNALER.
MISE EN ÉPREUVE DU RÉSEAU D'EAU DEPUIS LE COMPTEUR D'EAU FROIDE DANS LE
PLACARD TECHNIQUE DES PARTIES COMMUNES : PRESSION STABLE.
LA FUITE RESPONSABLE DE L'INFILTRATION AU 4E ÉTAGE A ÉTÉ RÉPÉRÉE, UN
PASSAGE EN APPARENT EST EN COURS DE RÉALISATION DANS LE LOGEMENT DE
MME MABAYA AU 5EME ETAGE

OBSERVATIONS :

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 4110069

nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
1,00	PLS1000-Heure(s) Plombier	2	48,33	48,33
TOTAL H.T.				215,62
T.V.A. a 10,00%				21,56
TOTAL T.T.C.En EURO				237,18

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN