

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4110071

N/REF : 14/10/2024 10H17 C:024059 I:30106
V/REF : OSMIL806166887
V/Email reçu le Lundi 14/10/2024 a 10H17

SDC 'L'ESSENCIA'
C/O FONCIA GRENOBLE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01

V/REF.IMM. 1222
IMMEUBLE : ESSENCIA
97 RUE DES ALLIES
3/7 AMABLE MATUSSIÈRE
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 12 Novembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 3 MATUSSIÈRE - BATIMENT B AU NIVEAU DU 2EME ETAGE
CONTACT M.MAURY 06 77 17 70 58
PONCE - 2EME -07 81 12 17 31 - LOGT 121
MCHIOUER - 2EME ETG LOGT 122 - 07 81 55 66 18
RAYON - 2EME ETG - LOGT 123 - 06 32 90 58 62

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE AU NIVEAU DU 2EME ETAGE

Donneur d'ordre : M. C. TROUILLET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 14/10/2024 A 14H30:
INTERVENTION DEPUIS LE CENTRE HOSPITALIER
INFILTRATION D'EAU AU NIVEAU DU FAUX PLAFOND EN GOUTTE A GOUTTE
CONTROLE DES LOGEMENTS AU 2EME ETAGE - M.RAYON - M.PONCE ET M.MICHOUER

LE 07/11/2024 A 11 H :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT N°122 DE M. MICHOUER AU 2E ÉTAGE
FUITE SUR ÉVACUATION DE LA BAIGNOIRE
LA BONDE EST DÉSERRÉE
RESSERAGE DE LA BONDE
CONTRÔLE DE L'ÉTANCHÉITÉ

OBSERVATIONS : AH LGESTION Email envoyé le 07/11/24 a 16H59 M. C. TROUILLET

NOUS N'ARRIVONS PAS A JOINDRE LES AUTRES LOCATAIRES, AU VU DE LA COMPLEXITE DU DOSSIER - NOUS CLOTURONS EN L'ETAT - SI LA FUITE DANS LE CENTRE HOSPITALIER PERSISTE MALGRE LA REPARATION DE LA FUITE DANS LE LOGEMENT DE M.MECHOUER - NOUS CONTROLERONS LES AUTRES LOGEMENTS DU 2EME ETAGE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4110071

AH LGESTION Email envoyé le 14/10/24 a 16H04 M. C. TROUILLET

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNEES DES LOGEMENTS DU 2EME ETAGE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12	29,12
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 14/10	1	70,75	106,12
2,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 07/11	2	70,75	159,18
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,46	39,46
TOTAL H.T.				333,88
T.V.A. a 10,00%				33,38
TOTAL T.T.C.En EURO				367,26

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

