

N/REF : 11/10/2024 14H54 C:263287 I:34449

V/Email reçu le Vendredi 11/10/2024 à 14H54

SELON DEVIS N° 4070010

MONSIEUR RIBOT HERVE

**3 ALLEE DES BLEUETS
38640 CLAIX**

IMMEUBLE : 3 BLEUETS
3 ALLEE DES BLEUETS
38640 CLAIX

Fontaine, le 13 Novembre 2024

Référence Marché: Bareme Multi-Prestations

LOCALISATION : ALLEE 3 DES BLEUETS - LOGEMENT DE M HERVE RIBOT
TEL: 06 64127214

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4070010 du 03/07/2024 d un montant de
950,38€ TTC

Donneur d'ordre : _ DSP Dispatcher P1/P2

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

RECHERCHE DE FUITE DESTRUCTIVE

COUPURE D'EAU DU LOGEMENT

DEPOSE/REPOSE DU MEUBLE VASQUE

DEGARNISSAGE DE LA CLOISON POUR CONTROLER L'EVACUATION ENCASTREE

RECHERCHE DE FUITE ET LOCALISATION DE LA FUITE SUR LA COLONNE

D'EVACUATION

NOUS NE POUVONS PAS CONNAITRE L'AMPLEUR DE LA CASSE - POSSIBILITE DE
DE DEVOIR DEGARNIR DES MURS OU LE SOL SUR UNE GRANDE SURFACE POUR
LOCALISER LA FUITE EN FONCTION DU PASSAGE DE LA COLONNE D'EVACUATION

UN DEVIS DE REPARATION VOUS SERA ENVOYE A LA SUITE DE LA RECHERCHE DE
FUITE DESTRUCTIVE

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

NOTRE INTERVENTION DU 22/10 ET DU 05/11/2024 A 8H30

DEPOSE DU MEUBLE VASQUE ET DU WC

DEGARNISSAGE DU MUR ENTRE L'EVACUATION DU LAVABO ET LA COLONNE

EVACUATION - CONTROLE - RAS

REPOSE DU MEUBLE VASQUE ET DU WC

MISE EN EPREUVE RESEAU EAU FROIDE SALLE DE BAIN DU HAUT - BAISSSE DE
PRESSION

FUITE SUR RACCORD SOUS BAIGNOIRE - REMPLACEMENT DU RACCORD

NOUVELLE MISE EN EPREUVE - BAISSSE DE PRESSION

MISE EN EPREUVE RESEAU EAU CHAUDE SALLE DE BAIN DU HAUT - BAISSSE DE
PRESSION
FUIITE SUR RACCORD SOUS BAIGNOIRE - REMPLACEMENT DU RACCORD
NOUVELLE MISE EN EPREUVE - BAISSSE DE PRESSION
PREVOIR PASSAGE EN APPARENT DU RESEAU EAU FROIDE/EAU CHAUDE ENTRE
LE GARAGE ET LA SALLE DE BAIN SUR 10ML

OBSERVATIONS : AH TT Email envoyé le 03/07/24 a 21H46 BD

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUIITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	791,99	791,99
	TOTAL H.T.		791,99
	T.V.A. a 20,00%		158,39
	TOTAL T.T.C.En EURO		950,38

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

FACTURE N° 4110088