

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4110092

N/REF : 24/10/2024 10H01 C:264280 I:35666

V/Email reçu le Jeudi 24/10/2024 à 10H01

SELON DEVIS N° 4100055

M. ET MME LOFFREDO

**154A BD JOLIOT CURIE
38600 FONTAINE**

IMMEUBLE : 154 CURIE
154A BOULEVARD JOLIOT CURIE
38600 FONTAINE

Fontaine, le 13 Novembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 154 A CURIE - MAISON - RDC - M.LOFFREDO 06 04 50 01 03
MME LOFFREDO 06 89 92 37 81
FRANCUSNET@YAHOO.FR

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4100055 du 23/10/2024 d un montant de
352,91€ TTC

Donneur d'ordre : M. F LOFFREDO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

AFFICHAGE COUPURE D'EAU 48H AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

INTERVENTION DEPUIS LE REZ-DE-CHAUSSÉE DE LA MAISON (M. LOFFREDO)
COUPURE D'EAU GENERALE DU BATIMENT PAR LE SERVICE DES EAUX
OUVERTURE DU MUR POUR LOCALISATION DE LA FUITE
REPARATION DE LA FUITE SUR L'ALIMENTATION D'EAU GENERALE AVANT
COMPTEUR
REMISE EN EAU ET CONTROLE ETANCHEITE

FERMETURE DU MUR AVEC PLATRE ET WEDI

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

NOTRE INTERVENTION DU 28/10/2024
RECHERCHE DE FUITE DU 05/11/2024:
OUVERTURE DU MUR AU NIVEAU DE LA COLONNE EAU FROIDE ET EAU VANNE - PAS
DE FUITE APPARENTE
BRUIT D'ECOULEMENT SUSPECT AU NIVEAU DE LA COLONNE EAU FROIDE GENERALE
CONTROLE DES TRAPPES AUTOUR DE LA MAISON MAIS LA TRAPPE POUR OBSERVER
LA DESCENTE DES COLONNES SOUS LE WC SE TROUVE POSSIBLEMENT DERRIERE UN
CABANON DANS LE JARDIN
PREVOIR MISE EN EPREUVE DES RESEAUX EAU FROIDE DANS LES LOGEMENTS DES
ETAGES SUPERIEURS (MME PETITPAS AU 1ER ETAGE ET MME BELMUDES AU 2EME
ETAGE)

AH TT Email envoyé le 23/10/24 a 09H30 M. F LOFFREDO

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	320,83	320,83
	TOTAL H.T.		320,83
	T.V.A. a 10,00%		32,08
	TOTAL T.T.C.En EURO		352,91

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN