

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4110097

N/REF : 30/10/2024 11H39 C:025952 I:32365
V/REF : 926452
V/Email reçu le Mercredi 30/10/2024 à 11H39

SELON DEVIS N° 4100067

V/REF.IMM. 0848

IMMEUBLE : VERCORS PANORAMA-848
52, AVENUE DU 8 MAI 1945
38130 ECHIROLLES

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO OUEST MATHEYSINE
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

Fontaine, le 14 Novembre 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 52 MAI 1945 - LOGT 401 - MME WOJCIECHOWSKI 06 51 11 53 58
MME MABAYA 06 12 09 53 74 - 5EME ETG

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4100067 du 25/10/2024 d un montant de
1012,04 € TTC

Donneur d'ordre : Ste Perm anence PLURALIS

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M. MABAYA AU 5E ÉTAGE
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
PASSAGE EN APPARENT DU RESEAU EAU FROIDE DU LOGEMENT SUR 25ML EN
MULTICOUCHE DN16 DEPUIS LE COMPTEUR DANS LA GAINTE TECHNIQUE
REMISE EN EAU ET CONTROLE ETANCHEITE

REBOUCHAGE DES TROUS DU PASSAGE EN APPARENT

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

NOTRE INTERVENTION DU 07/11/2024 08H30.

LE 12/11/2024 A 19H :

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M. MABAYA AU 5E ÉTAGE
RETRAIT DU FLEXIBLE DE LA MACHINE A LAVER : PRÉSENCE D'EAU AVEC UN DÉBIT
CORRECT.

LE MECANISME DE REMPLISSAGE DE LA CHASSE D'EAU ÉTAIT MIS DE TRAVERS ET
BLOQUAIT LE FLOTTEUR.

RIEN A SIGNALER AU NIVEAU DES ARRIVÉES D'EAU.

LA LOCATAIRE A DE NOUVEAU DE L'EAU DANS LES TOILETTES ET POUR
L'ALIMENTATION DE LA MACHINE A LAVER.

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4110097

AH LCOMPTER Email envoyé le 13/11/24 a 17H55 Mme N. LECHATTON

AH TT Email envoyé le 25/10/24 a 15H35 Mme N. LECHATTON

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	920,04	920,04
	TOTAL H.T.		920,04
	T.V.A. a 10,00%		92,00
	TOTAL T.T.C.En EURO		1012,04

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN