

N/REF : 29/11/2024 13H53 C:002540 I:32748
V/REF : ARF/075199
V/Email reçu le Vendredi 29/11/2024 à 13H53

IN'LI AURA
14 RUE TRONCHET
69006 LYON

V/REF.IMM. ARF-6100
IMMEUBLE : LA CLAIRIERE
169-187 CHEMIN DES MANGES
38920 CROLLES

Fontaine, le 09 Décembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : ALLEE 175 MANGES - LOGT 4 - M.GAY 06 84 22 13 67

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE SUR RADIATEUR + CODE ERREUR CHAUDIERE
MON LOCATAIRE M'A INFORMÉ CE JOUR QU'UNE FUITE EST APPARUE SUR L'UN DE
SES RADIATEURS.
DE PLUS, LA CHAUDIERE AFFICHE UN CODE ERREUR.
LA PERTE DE PRESSION DU RADIATEUR IMPACTE LA CHAUDIERE, JE SUPPOSE QU'IL
FAUT REMPLACER LE RADIATEUR.

Donneur d'ordre : M. L BRAGA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 04/12/2024 A 15H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 4 DE M.GAY
LE RADIATEUR DE LA CHAMBRE EST PERCE
COUPURE AU NIVEAU DES ALIMENTATIONS DU ROBINET DE DEPART ET RETOUR DU
RADIATEUR
PREVOIR LE REMPLACEMENT DU RADIATEUR - DIMENSIONS 60CM DE LARGEUR /
75 CM DE HAUTEUR / ENTRAXE ENTRE LES SORTIES 70 CM
REPLI CHANTIER

LE 05/12/2024 A 15H45 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 4 DE M.GAY
CONSTAT : LE ROBINET THERMOSTATIQUE DU RADIATEUR NE TOURNE PAS
TUYAU EN PER DIAMETRE 3/8 BOUCHONNÉ POUR COUPER LA FUITE
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU RADIATEUR

OBSERVATIONS : TM LCOMPTER EMAIL en CC le 04/12/24 à 17H24 LOIC.BRAGA@INLI.FR
TM LCOMPTER Email envoyé le 04/12/24 à 17H24 Mme K. BELOUAR
MERCI DE NOUS DONNER LA SUITE A FAIRE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4120067

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 04/12	1	70,75		141,50
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	29,12		29,12
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 04/12	2	70,75		176,87
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,46		39,46
TOTAL H.T.					386,95
T.V.A. a 10,00%					38,69
TOTAL T.T.C.En EURO					425,64

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN