

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4120103

N/REF : 12/03/2024 14H27 C:263922 I:27328

V/Email reçu le Mardi 12/03/2024 a 14H27

SELON DEVIS N°

V/REF.IMM. 700

IMMEUBLE : LA PORTE DE L'OUEST
2 a 30 AVENUE RHIN ET DANUBE
38100 GRENOBLE

MME ZINANT

**4 ALLEE RHIN ET DANUBE
38100 GRENOBLE**

Fontaine, le 10 Décembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 4 RHIN ET DANUBE
- LOGEMENT DE MME ZINANT: 06 85268445 1ER
ZINANTMARC@GMAIL.COM

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4020049 du 28/02/2024 d un montant de
1695.30€TTC

Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ZINANT
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
PASSAGE EN APPARENT DES RESEAUX D'EAU FROIDE ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE
DEPUIS LE COMPTEUR DANS LES WC POUR ALIMENTER WC, CUISINE ET LES DEUX
SALLES DE BAIN AVEC 6 TRAVERSEES DE CLOISONS SUR 46ML DE MULTICOUCHE
DN16
REMISE EN EAU
CONTROLE ETANCHEITE
REBOUCHAGE DES TROUS DU PASSAGE EN APPARENT AU NIVEAU DES CLOISONS
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

NOS INTERVENTIONS DES 25,26/ ET 27/03 ET 09/07/2024

LE 15/04/2024 A 13H:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ZINANT
PRISE DU TAUX D'HUMIDITE: TAUX TRES BAS
ABSENCE DE FUITE
LE MUR EN PLATRE EST ENCORE EN COURS DE SECHAGE

OBSERVATIONS : CHEQUE N°7890955 DU 06/03/2024 D'UN MONTANT DE 510€ SUR LA BANQUE
CAISSE D'EPARGNE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4120103

LA REMISE DE 22€ A ETE APPLIQUEE SUR LA FACTURE (ACHAT FOURNITURE
ENTREPOT DU BRICOLAGE)

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	1519,19	1519,19
	TOTAL H.T.		1519,19
	T.V.A. a 10,00%		151,91
	TOTAL T.T.C.En EURO		1671,10

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN