

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4120102

N/REF : 28/11/2024 15H25 C:025438 I:34669
V/REF : OSMIL806340407
V/Email reçu le Jeudi 28/11/2024 à 15H25

SELON DEVIS N° 4090059

FONCIA ECHIROLLES

**46, AVENUE DE GRUGLIASCO
38130 ECHIROLLES**

IMMEUBLE : DOMAINE DE LA BUCLE
58 RUE PAUL LANGEVIN
38130 ECHIROLLES

Fontaine, le 10 Décembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE BUCLEE - BAT G - ASCENSEUR - CONTACT MME CONNAN 06 64 30 78 39

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4090059 du 20/09/2024 d un montant de
1 293,51 €TTC

Donneur d'ordre : M. E AJDONIK

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

AFFICHAGE COUPURE D'EAU 48H AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

COUPURE D'EAU GENERALE DU BATIMENT
REPRISE DE L'ALIMENTATION EAU FROIDE EN CUIVRE PAR DU MULTICOUCHE
DANS LA MACHINERIE D'ASCENSEUR
REPIQUAGE SUR LA COLONNE EN CUIVRE DANS LE GARAGE AVEC TRAVERSEE DU
MUR ET TRAVERSEE DE LA MACHINERIE D'ASCENSEUR DANS LA CAISSON PLACO
TRAVERSEE DE LA DALLE POUR SE RACCORDER SUR LA VANNE PIED DE COLONNE
DANS LA GAINTE TECHNIQUE DU RDC
REMISE EN EAU ET CONTROLE ETANCHEITE
REBOUCHAGE DES TRAVERSEES DE DALLE ET MUR AU CIMENT PROMPT OU PLATRE

PREVOIR INTERVENTION D'UN PLAQUISTE POUR LA REFECTION DU CAISSON PLACO

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

LE 04/12/2024 A 8H00
AFFICHAGE EFFECTUÉ.

NOTRE INTERVENTION DU 06/12/2024 A 8H30.

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 10/12/24 a 14H08 M. E AJDONIK

AH TT Email envoyé le 20/09/24 a 12H26 Mme B LORIN

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	1175,92	1175,92
	TOTAL H.T.		1175,92
	T.V.A. a 10,00%		117,59
	TOTAL T.T.C.En EURO		<u>1293,51</u>

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN